

## RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

### FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	5.44.01.01		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Cortijo el Algarrobo		
COORDENADA X	306383	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADALQUIVIR
COORDENADA Y	4157754	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES050MSBT000054401
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	ST
MUNICIPIO	La Luisiana		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	19	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	31/10/2023	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	15:30	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo exterior ubicado en un cultivo, con pequeña caseta para bomba, su uso es regadío. La bomba del pozo no funciona en el momento de la visita, por lo que la muestra se toma manualmente con cubo. Los cultivos de secano son variados y variables: cereal, girasol y en menor medida garbanzo, el olivo es de secano y regadío.		
Descripción de acceso y localización	El acceso por camino (en mejores condiciones) se puede realizar desde la localidad de El Campillo (conlindante a La Luisiana), desde un camino que sale hacia el Este, girando a la izquierda al llegar cerca de una alberca circular con caseta, el pozo se encuentra a escasos metros.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,44	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1357
Temperatura del agua (°C)	17,73	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

## 6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

