

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	GV09230006		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	ARROYO GUADATIN EN LOS CANSINOS		
COORDENADA X	361571	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADALQUIVIR
COORDENADA Y	4199999	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES050MSPF011002027
HUSO	30	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Villafranca de Córdoba		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	18	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	24/04/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	12:00	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Arroyo pequeño con presencia de pequeños peces, se caracteriza por una zona de ribera arbórea. Cauce con obstáculos como ramas y troncos secos y piedras de distinto tamaño por las orillas. Los cultivos representativos en la zona son los olivares intensivos y algunas parcelas de cereal.		
Descripción de acceso y localización	Situado al suroeste de Villafranca de Córdoba. Se toma la autovía A-4, luego la salida 377 Villafranca en dirección Bailén y en la próxima rotonda se toma la tercera salida, por camino de tierra hasta el punto de muestreo.		

2. RETORNOS DE RIEGO	
Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (especificar)
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
pH (unidades)	7,97
Temperatura del agua (°C)	18,1
Observaciones	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm) 1260 Otros parámetros (especificar)

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS	
Lluvia en el momento de muestreo	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No
Incidenias durante el muestreo	Evidencia de vertido

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO	
	
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la masa de agua
	
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

