





RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	AA10730001		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Compuerta de San Fernando		
COORDENADA X	244445	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADALETE Y BARBATE
COORDENADA Y	4019594	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES063MSPF000117210
HUSO	30	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Vejer de la Frontera		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	15	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	23/04/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	14:00	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Vegetación de ribera de tipo arbóreo y arbustivo. Esta campaña se ha sembrado en la zona algodón y maíz. Más cercano al punto de muestreo hay plantaciones de frutales, y sembríos de secano.		
Descripción de acceso y localización	Se toma la carretera A-2226 hasta llegar a la intersección que indica el ingreso a la Presa del Celemín, luego se sigue por el camino de tierra aproximadamente 7 km hasta llegar al punto de muestreo. Junto a éste, se observa una pequeña caseta y a continuación un pequeño puente.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,73	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	2012
Temperatura del agua (°C)	19,73	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidenias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la masa de agua	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

