





RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	GV10030004		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	RIO GUADAIIRA EN CTRA UTRERA-CARMONA		
COORDENADA X	261488	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADALQUIVIR
COORDENADA Y	4128746	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES050MSPF011002043
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	SPF
MUNICIPIO	Carmona		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	58	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	26/06/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	8:50	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Río de pocos metros de ancho con zona de ribera herbácea. Aguas arriba se observa la presencia de vegetación arbórea, siendo ésta abundante. El cultivo principal en la zona es el girasol, tanto en secano como en regadío.		
Descripción de acceso y localización	Se encuentra entre la carretera Utrera-Carmona A-8100. En la vía hay un indicativo "Río Guadaira". A la derecha se encuentra el río y se puede bajar hasta la orilla para la toma de muestra.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,58	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	2060
Temperatura del agua (°C)	21,6	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidenias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la masa de agua	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

