

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS





FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	TA59710007		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	CARCABOSO - JERTE		
COORDENADA X	226285	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TAJO
COORDENADA Y	4437778	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES030MSPF0913010
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	SPF
MUNICIPIO	Carcaboso		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	20	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	29/04/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	11:25	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Punto en el río Jerte. La ribera posee vegetación arbórea frondosa, de gran porte. Alrededor del río se encuentran sembríos de chopos. La zona se caracteriza por la presencia de algunas plantaciones de frutal de hueso, y pequeños cultivos herbáceos.		
Descripción de acceso y localización	Situado a las afueras de Carcaboso, al sureste. Se toma la autovía EX-370, al llegar al punto de muestreo se cruza a la izquierda, donde hay un segundo puente, y se sigue por un pequeño camino de tierra que llega a la estación de la Red SAICA, donde se encuentra el punto de muestreo.		

2. RETORNOS DE RIEGO	
Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (especificar)
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
pH (unidades)	7,32
Temperatura del agua (°C)	13,04
Observaciones	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm) 588 Otros parámetros (especificar)

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS	
Lluvia en el momento de muestreo	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	Si
Incidenias durante el muestreo	Evidencia de vertido No

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO	
	
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la masa de agua
	
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

