

Anejo 04: Reportaje fotogrfico

HOJA DE FIRMAS

Proyecto con fecha y firma electrónica

CONDICIÓN DE FIRMANTE	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA ELECTRÓNICA
Examinado y conforme El Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas	Daniel Caballero Quirantes	
La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Directora del proyecto	Encarnación Segura Torres	
El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto	Mario F. Arias Blanco	

Hoja de control de calidad

Documento	Anejo 04: Reportaje fotográfico
Proyecto	PROYECTO DE RETIRADA DE INSTALACIONES DE PUERTO MAYOR Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO OCUPADO POR LAS MISMAS, EN EL T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)
Código	CP9370-PC-AN-HE-REPOR_FOTO-040000-D02.docx
Autores:	Firmado: RZT
	Fecha: 06/03/2023
Verificado	Firmado: FBA
	Fecha: 06/03/2023
Destinatario	
Notas	

Índice

1. INTRODUCCIÓN1

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO2

Índice de Figuras

Figura 1 Ámbito de actuación1

Figura 2 Vista aérea del entorno1

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto corresponde al contrato de Servicios de redacción del Proyecto de retirada de instalaciones de Puerto Mayor y recuperación ambiental del espacio ocupado por las mismas, T.M. de San Javier (Murcia), Número de Expediente 30-1505.

La empresa TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. resulta adjudicataria de los trabajos referidos, firmándose el contrato el 29 de Agosto de 2022.

La actuación se ubica en la playa Caleta del Estacio, en la Manga del Mar Menor, T. M. de San Javier (Murcia). Este tramo de costa confronta con el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre de referencia DL-31-MU aprobado por O.M. de fecha 30/03/2000, entre los hitos DP-38 y DP-54.



Figura 1 Ámbito de actuación



Figura 2 Vista aérea del entorno

En el presente documento se muestra un anejo fotográfico del ámbito de estudio

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Dunas primarias en el Norte de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 2. Zona húmeda junto a las dunas litorales al norte de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 3. Tablestacas abandonadas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor y materiales de relleno (Septiembre 2022)



Imagen 4. Tablestacas abandonadas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor y materiales de relleno (Septiembre 2022)



Imagen 5. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 6. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 7. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 8. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 9. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 10. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 11. Materiales de relleno en la zona de las tablestacas (septiembre 2022)



Imagen 12. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 13. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 14. Corrosión en las tablestacas de las antiguas instalaciones de Puerto Mayor (Septiembre 2022)



Imagen 19. Camino de acceso junto al dique sur (Septiembre 2022)



Imagen 20. Restos de materiales en el camino de acceso junto al dique sur (Septiembre 2022)



Imagen 15. Bosquetes de acacias junto a la Gola del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 16. Especies exóticas invasoras en un talud del perímetro de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 21. Escollera en mal estado del dique sur (Septiembre 2022)



Imagen 22. Restos de materiales junto al dique Sur (Septiembre 2022)



Imagen 17. Acceso norte y delimitación actual de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 18. Bosquetes de acacias junto al acceso Sur de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 23. Restos de tramos de tablestacas con corrosión (Septiembre 2022)



Imagen 24. Bosquetes de acacias y basuras en los arenales de la zona sur de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 25. Primera banda de la zona sur de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 26. Primera banda de la zona sur de la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 31. Parcela experimental de ANSE para la eliminación de acacias (Septiembre 2022)



Imagen 32. Restos de tablestacas abandonadas en la Caleta del Estacio (Septiembre 2022)



Imagen 27. Materiales de relleno junto a las tablestacas (Septiembre 2022)




Imagen 28. Materiales de relleno junto a las tablestacas (Septiembre 2022)



Imagen 29. Acacias en el montículo existente en primera línea, formado por materiales de relleno (septiembre 2022)



Imagen 30. Camino principal de la Caleta del Estacio delimitado por densos bosquetes de acacias (Septiembre 2022)