
FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DE FINALES DE NOVIEMBRE Y DURANTE EL MES DE DCIIEMBRE EN LAS COSTAS DE LAS PROVINCIAS DEL ESTE Y DEL SUR DE ESPAÑA.- PROVINCIA DE CÁDIZ.

## REPARACIONES EN LA PLAYA DE EL PALMAR.-VEJER DE LA FREONTERA.- CÁDIZ.

PLAYAFECTADA	Playa de El Palmar
MUNICIPIO	T.M. de Vejer de la Frontera (Cádiz).
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	Los daños de han producido a lo largo de la Playa del Palmar en donde la fuerza de los cerca de 150 litros por metro cuadrado que descargaron en el litoral de la Janda provocó que los arroyos se convirtieran en ríos con grandes caudales de agua, provocando que ésta pasara por encima de las carreteras, como en las cercanías del carril de Guerrero, en donde desapareció parte del paseo peatonal y el vallado que delimitaba la zona de dunas, que fue arrasada y llevada al mar, quedando la carretera que discurre junto al paseo, y su arcén, destrozada también en varios puntos, con el consiguiente peligro para los coches que por allí pudieran circular. Asímismo, la coincidencia de esas grandes precipitaciones con las pleamares provocó daños importantes en el sistema dunar de dicha playa, elemento fundamentar para la estabilidad de la playa.
VALORACIÓN CUALITATIVA	<u>GRAVE</u>
ACTUACIÓN PROPUESTA	Las obras de emergencia consistirán en la reparación de las zonas afectadas del paseo y del arcén colindante, con el fin de restituir la comunicación de coches y mejorar la seguridad peatonal a lo largo de dicho paseo, reparándose las pasarelas de acceso afectadas y las plataformas de servicios a la playa. Asimismo se restaurarán los sistemas dunares, gravemente dañados, mediante la aportación de arena traída de la duna móvil de Trafalgar, y el cercado selectivo de determinadas zonas dunares dañadas por los temporales, impidiéndose además el aparcamiento ilegal de autocaravanas, mediante barreras disuasorias. Las obras llevarán aparejadas la limpieza y mejora de los cauces naturales que desembocan en la playa, así como la reposición del cercado protector de las dunas en las zonas dañadas.  Trabajos de Coordinación SyS, vigilancia y control.
VALORACIÓN ECONÓMICA	405.000 €

## SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN.



## REPORTAJE FOTOGRÁFICO









