Sprilur

Proyecto de Refuerzo del Dique-Muro de la Central Nuclear de Lemoiz

ANEJO Nº1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Junio 2023

TYPSA

TYPSA dispone de un Sistema de Gestión de la Integridad y desde 2019 cuenta con la Certificación ISO 37001 «Sistema de Gestión Antisoborno». A través del enlace *www.typsa.com/etica-e-integridad/* puede acceder a nuestra Política de Integridad Corporativa y a nuestro Código Ético, así como al canal de comunicación habilitado para denuncias, dudas, quejas o sugerencias.

Hoja de control de calidad

Documento	Anejo Nº1. Reportaje fotográfico	
Proyecto	**CP9486. Proyecto de refuerzo del dique-muro de la Central Nuclear de Lemoiz**	
Código	CP9486-PC-AN-01-ReportajeFotografico-D01	
Autores:	Firma:	NRG
	Fecha:	09.06.2023
Verificado	Firma:	NUM
	Fecha:	09.06.2023
Destinatario	SPRILUR	
Notas		
Confidencialidad	Información confidencial	

Índice

Anejo Nº1. Reportaje fotográfico

1. VISTAS GENERALES 1
2. ZONA OESTE DIQUE-MURO 2
3. ZONA CENTRAL DIQUE-MURO 4
4. ZONA ESTE DIQUE-MURO 8
5. ESPALDÓN 10

Anejo Nº1. Reportaje fotográfico

1. VISTAS GENERALES



Vista general de la central nuclear de Lemoiz



Vista general del dique-muro de la central nuclear de Lemoiz

2. ZONA OESTE DIQUE-MURO



Unión dique exterior, roca y dique-muro



Sobre ancho formado por paramento exterior de sacos de hormigón en masa




Sobre ancho en zona oeste del dique muro




Vista detalle de sacos de hormigón en masa cimentado sobre lecho rocoso y protegido con bloques de piedra caliza.

3. ZONA CENTRAL DIQUE-MURO



Vista general de la zona central del dique-muro.



Transición sobreancho con berma bloques y pie de espaldón.



Vista de la zona central del dique muro. Se comienza a apreciar los cantos rodados de los bloques de piedra caliza.



Pie del espaldón y berma con bloques de piedra caliza.



Pie del espaldón y berma con bloques de piedra caliza.



Vista de los bloques en la zona central del dique muro



Zona con mayor falta de bloques.

4. ZONA ESTE DIQUE-MURO



Zona con mayor falta de bloques.



Bloques redondeados debido a la acción del oleaje



Bloques redondeados debido a la acción del oleaje y contenidos por el contorno rocoso.

5. ESPALDÓN



Vista del espaldón desde el lado mar



Vista del espaldón desde el lado tierra



Unión espaldón y roca. Vista desde lado mar.



Coronación del espaldón. Vista desde el lado este.



Explanada próxima al espaldón en el lado tierra.



Nivel intermedio del espaldón lado tierra.