



Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  
Dirección General de la Costa y el Mar

DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS

SERVICIO DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

# INCOACION DE MODIFICACION DEL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO

## " LA SANTA-LOS RISQUETES-BOCA ABAJO" ESTABLECIMIENTO PROBABLE DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

Término Municipal de Tinajo

Isla de Lanzarote

LAS PALMAS

| PLANO N.º | HOJA N.º | REFERENCIA<br>DES01/25/35/0003  | ESCALA<br>1/1000 | ESCALA GRAFICA |
|-----------|----------|---------------------------------|------------------|----------------|
| 6         | 1        | PLANO:<br>POLIGONAL DE DESLINDE |                  |                |

| EXAMINADO Y CONFORME                                |                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| EL JEFE DE LA DEMARCAACION<br>DE COSTAS DE CANARIAS | FECHA:<br>En la firma electronica | EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION<br>DE DOMINIO PÚBLICO |
| Fdo.: Alberto Martín Coronel                        |                                   | Fdo.:                                                 |

| INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                                                                             | GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PROYECCIÓN U.T.M. - ELIPSOIDE WGS84 - HUSO 28<br>ORTOFOTO DE 2021<br>DISTRIBUCIÓN DE HOJAS POR TRAMO |                                  |

| SIGNOS CONVENCIONALES                              |                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| — Línea del deslinde del DPMT probable             | — Deslinde Colindante                                |  |  |
| ..... Límite de Servidumbre de Tránsito probable   | ..... Límite de Servidumbre de Tránsito Colindante   |  |  |
| +++++ Límite de Servidumbre de protección probable | +++++ Límite de Servidumbre de protección Colindante |  |  |

| DESLINDE |               | DESLINDE |               | DESLINDE |               |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| HTO      | COORDENADAS X | HTO      | COORDENADAS X | HTO      | COORDENADAS X |
| M-1      | 63086.9176    | R-1      | 63079.4807    | R-126    | 63087.3375    |
| M-2      | 63086.4657    | R-2      | 63079.4749    | R-127    | 63084.4770    |
| M-3      | 63082.1209    | R-3      | 63079.4709    | R-128    | 63084.7000    |
| M-4      | 63082.2974    | R-4      | 63102.2380    | R-129    | 63085.0000    |
| M-5      | 63082.8462    | R-5      | 63110.9136    | R-130    | 63087.9100    |
| M-6      | 63083.3404    | R-6      | 63117.9600    | R-131    | 63090.9100    |
| M-7      | 63083.9498    | R-7      | 63120.9000    | R-132    | 63094.9000    |
| M-8      | 63084.5485    | R-8      | 63120.9400    | R-133    | 63097.9000    |
| M-9      | 63084.1236    | R-9      | 63121.7500    | R-134    | 63097.4020    |
| M-10     | 63083.9807    | R-10     | 63121.9000    | R-135    | 63098.4020    |
| M-11     | 63083.9708    | R-11     | 63121.9700    | R-136    | 63098.4020    |
| M-12     | 63083.9698    | R-12     | 63121.9700    | R-137    | 63098.4020    |
| M-13     | 63083.9698    | R-13     | 63121.9700    | R-138    | 63098.4020    |
| M-14     | 63083.9698    | R-14     | 63121.9700    | R-139    | 63098.4020    |
| M-15     | 63083.9698    | R-15     | 63121.9700    | R-140    | 63098.4020    |
| M-16     | 63083.9698    | R-16     | 63121.9700    | R-141    | 63098.4020    |
| M-17     | 63083.9698    | R-17     | 63121.9700    | R-142    | 63098.4020    |
| M-18     | 63083.9698    | R-18     | 63121.9700    | R-143    | 63098.4020    |
| M-19     | 63083.9698    | R-19     | 63121.9700    | R-144    | 63098.4020    |
| M-20     | 63083.9698    | R-20     | 63121.9700    | R-145    | 63098.4020    |
| M-21     | 63083.9698    | R-21     | 63121.9700    | R-146    | 63098.4020    |
| M-22     | 63083.9698    | R-22     | 63121.9700    | R-147    | 63098.4020    |
| M-23     | 63083.9698    | R-23     | 63121.9700    | R-148    | 63098.4020    |
| M-24     | 63083.9698    | R-24     | 63121.9700    | R-149    | 63098.4020    |
| M-25     | 63083.9698    | R-25     | 63121.9700    | R-150    | 63098.4020    |
| M-26     | 63083.9698    | R-26     | 63121.9700    | R-151    | 63098.4020    |
| M-27     | 63083.9698    | R-27     | 63121.9700    | R-152    | 63098.4020    |
| M-28     | 63083.9698    | R-28     | 63121.9700    | R-153    | 63098.4020    |
| M-29     | 63083.9698    | R-29     | 63121.9700    | R-154    | 63098.4020    |
| M-30     | 63083.9698    | R-30     | 63121.9700    | R-155    | 63098.4020    |
| M-31     | 63083.9698    | R-31     | 63121.9700    | R-156    | 63098.4020    |
| M-32     | 63083.9698    | R-32     | 63121.9700    | R-157    | 63098.4020    |
| M-33     | 63083.9698    | R-33     | 63121.9700    | R-158    | 63098.4020    |
| M-34     | 63083.9698    | R-34     | 63121.9700    | R-159    | 63098.4020    |
| M-35     | 63083.9698    | R-35     | 63121.9700    | R-160    | 63098.4020    |
| M-36     | 63083.9698    | R-36     | 63121.9700    | R-161    | 63098.4020    |
| M-37     | 63083.9698    | R-37     | 63121.9700    | R-162    | 63098.4020    |
| M-38     | 63083.9698    | R-38     | 63121.9700    | R-163    | 63098.4020    |
| M-39     | 63083.9698    | R-39     | 63121.9700    | R-164    | 63098.4020    |
| M-40     | 63083.9698    | R-40     | 63121.9700    | R-165    | 63098.4020    |
| M-41     | 63083.9698    | R-41     | 63121.9700    | R-166    | 63098.4020    |
| M-42     | 63083.9698    | R-42     | 63121.9700    | R-167    | 63098.4020    |
| M-43     | 63083.9698    | R-43     | 63121.9700    | R-168    | 63098.4020    |
| M-44     | 63083.9698    | R-44     | 63121.9700    | R-169    | 63098.4020    |
| M-45     | 63083.9698    | R-45     | 63121.9700    | R-170    | 63098.4020    |
| M-46     | 63083.9698    | R-46     | 63121.9700    | R-171    | 63098.4020    |
| M-47     | 63083.9698    | R-47     | 63121.9700    | R-172    | 63098.4020    |
| M-48     | 63083.9698    | R-48     | 63121.9700    | R-173    | 63098.4020    |
| M-49     | 63083.9698    | R-49     | 63121.9700    | R-174    | 63098.4020    |
| M-50     | 63083.9698    | R-50     | 63121.9700    | R-175    | 63098.4020    |
| M-51     | 63083.9698    | R-51     | 63121.9700    | R-176    | 63098.4020    |
| M-52     | 63083.9698    | R-52     | 63121.9700    | R-177    | 63098.4020    |
| M-53     | 63083.9698    | R-53     | 63121.9700    | R-178    | 63098.4020    |
| M-54     | 63083.9698    | R-54     | 63121.9700    | R-179    | 63098.4020    |
| M-55     | 63083.9698    | R-55     | 63121.9700    | R-180    | 63098.4020    |
| M-56     | 63083.9698    | R-56     | 63121.9700    | R-181    | 63098.4020    |
| M-57     | 63083.9698    | R-57     | 63121.9700    | R-182    | 63098.4020    |
| M-58     | 63083.9698    | R-58     | 63121.9700    | R-183    | 63098.4020    |
| M-59     | 63083.9698    | R-59     | 63121.9700    | R-184    | 63098.4020    |
| M-60     | 63083.9698    | R-60     | 63121.9700    | R-185    | 63098.4020    |
| M-61     | 63083.9698    | R-61     | 63121.9700    | R-186    | 63098.4020    |
| M-62     | 63083.9698    | R-62     | 63121.9700    | R-187    | 63098.4020    |
| M-63     | 63083.9698    | R-63     | 63121.9700    | R-188    | 63098.4020    |
| M-64     | 63083.9698    | R-64     | 63121.9700    | R-189    | 63098.4020    |
| M-65     | 63083.9698    | R-65     | 63121.9700    | R-190    | 63098.4020    |
| M-66     | 63083.9698    | R-66     | 63121.9700    | R-191    | 63098.4020    |
| M-67     | 63083.9698    | R-67     | 63121.9700    | R-192    | 63098.4020    |
| M-68     | 63083.9698    | R-68     | 63121.9700    | R-193    | 63098.4020    |
| M-69     | 63083.9698    | R-69     | 63121.9700    | R-194    | 63098.4020    |
| M-70     | 63083.9698    | R-70     | 63121.9700    | R-195    | 63098.4020    |
| M-71     | 63083.9698    | R-71     | 63121.9700    | R-196    | 63098.4020    |
| M-72     | 63083.9698    | R-72     | 63121.9700    | R-197    | 63098.4020    |
| M-73     | 63083.9698    | R-73     | 63121.9700    | R-198    | 63098.4020    |
| M-74     | 63083.9698    | R-74     | 63121.9700    | R-199    | 63098.4020    |
| M-75     | 63083.9698    | R-75     | 63121.9700    | R-200    | 63098.4020    |
| M-76     | 63083.9698    | R-76     | 63121.9700    | R-201    | 63098.4020    |
| M-77     | 63083.9698    | R-77     | 63121.9700    | R-202    | 63098.4020    |
| M-78     | 63083.9698    | R-78     | 63121.9700    | R-203    | 63098.4020    |
| M-79     | 63083.9698    | R-79     | 63121.9700    | R-204    | 63098.4020    |
| M-80     | 63083.9698    | R-80     | 63121.9700    | R-205    | 63098.4020    |
| M-81     | 63083.9698    | R-81     | 63121.9700    | R-206    | 63098.4020    |
| M-82     | 63083.9698    | R-82     | 63121.9700    | R-207    | 63098.4020    |
| M-83     | 63083.9698    | R-83     | 63121.9700    | R-208    | 63098.4020    |
| M-84     | 63083.9698    | R-84     | 63121.9700    | R-209    | 63098.4020    |
| M-85     | 63083.9698    | R-85     | 63121.9700    | R-210    | 63098.4020    |
| M-86     | 63083.9698    | R-86     | 63121.9700    | R-211    | 63098.4020    |
| M-87     | 63083.9698    | R-87     | 63121.9700    | R-212    | 63098.4020    |
| M-88     | 63083.9698    | R-88     | 63121.9700    | R-213    | 63098.4020    |
| M-89     | 63083.9698    | R-89     | 63121.9700    | R-214    | 63098.4020    |
| M-90     | 63083.9698    | R-90     | 63121.9700    | R-215    | 63098.4020    |
| M-91     | 63083.9698    | R-91     | 63121.9700    | R-216    | 63098.4020    |
| M-92     | 63083.9698    | R-92     | 63121.9700    | R-217    | 63098.4020    |
| M-93     | 63083.9698    | R-93     | 63121.9700    | R-218    | 63098.4020    |
| M-94     | 63083.9698    | R-94     | 63121.9700    | R-219    | 63098.4020    |
| M-95     | 63083.9698    | R-95     | 63121.9700    | R-220    | 63098.4020    |
| M-96     | 63083.9698    | R-96     | 63121.9700    | R-221    | 63098.4020    |
| M-97     | 63083.9698    | R-97     | 63121.9700    | R-222    | 63098.4020    |
| M-98     | 63083.9698    | R-98     | 63121.9700    | R-223    | 63098.4020    |
| M-99     | 63083.9698    | R-99     | 63121.9700    | R-224    | 63098.4020    |
| M-100    | 63083.9698    | R-100    | 63121.9700    | R-225    | 63098.4020    |
| M-101    | 63083.9698    | R-101    | 63121.9700    | R-226    | 63098.4020    |
| M-102    | 63083.9698    | R-102    | 63121.9700    | R-227    | 63098.4020    |
| M-103    | 63083.9698    | R-103    | 63121.9700    | R-228    | 63098.4020    |
| M-104    | 63083.9698    | R-104    | 63121.9700    | R-229    | 63098.4020    |
| M-105    | 63083.9698    | R-105    | 63121.9700    | R-230    | 63098.4020    |
| M-106    | 63083.9698    | R-106    | 63121.9700    | R-231    | 63098.4020    |
| M-107    | 63083.9698    | R-107    | 63121.9700    | R-232    | 63098.4020    |
| M-108    | 63083.9698    | R-108    | 63121.9700    | R-233    | 63098.4020    |
| M-109    | 63083.9698    | R-109    | 63121.9700    | R-234    | 63098.4020    |
| M-110    | 63083.9698    | R-110    | 63121.9700    | R-235    | 63098.4020    |
| M-111    | 63083.9698    | R-111    | 63121.9700    | R-236    | 63098.4020    |
| M-112    | 63083.9698    | R-112    | 63121.9700    | R-237    | 63098.4020    |
| M-113    | 63083.9698    | R-113    | 63121.9700    | R-238    | 63098.4020    |
| M-114    | 63083.9698    | R-114    | 63121.9700    | R-239    | 63098.4020    |
| M-115    | 63083.9698    | R-115    | 63121.9700    | R-240    | 63098.4020    |
| M-116    | 63083.9698    | R-116    | 63121.9700    | R-241    | 63098.4020    |
| M-117    | 63083.9698    | R-117    | 63121.9700    | R-242    | 63098.4020    |
| M-118    | 63083.9698    | R-118    | 63121.9700    | R-243    | 63098.4020    |
| M-119    | 63083.9698    | R-119    | 63121.9700    | R-244    | 63098.4020    |
| M-120    | 63083.9698    | R-120    | 63121.9700    | R-245    | 63098.4020    |
| M-121    | 63083.9698    | R-121    | 63121.9700    | R-246    | 63098.4020    |
| M-122    | 63083.9698    | R-122    | 63121.9700    | R-247    | 63098.4020    |
| M-123    | 63083.9698    | R-123    | 63121.9700    | R-248    | 63098.4020    |
| M-124    | 63083.9698    | R-124    | 63121.9700    | R-249    | 63098.4020    |
| M-125    | 63083.9698    | R-125    | 63121.9700    | R-250    | 63098.4020    |