



Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  
Dirección General de la Costa y el Mar

DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS

SERVICIO DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

## INCOACION DE MODIFICACION DEL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO

### " LA SANTA-LOS RISQUETES-BOCA ABAJO" ESTABLECIMIENTO PROBABLE DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

Término Municipal de Tinajo

Isla de Lanzarote

LAS PALMAS

| PLANO N.º | HOJA N.º | REFERENCIA            | ESCALA | ESCALA GRAFICA |
|-----------|----------|-----------------------|--------|----------------|
| 6         | 4        | DES01/25/35/0003      | 1/1000 |                |
| PLANO:    |          | POLIGONAL DE DESLINDE |        |                |

#### EXAMINADO Y CONFORME

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN  
DE COSTAS DE CANARIAS

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN  
DE DOMINIO PÚBLICO

FECHA:  
En la firma electrónica

Fdo.: Alberto Martín Coronel

Fdo.:

#### INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

PROYECCIÓN U.T.M. - ELIPSOIDE WGS84 - HUSO 28  
ORTOFOTO DE 2021  
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS POR TRAMO

#### GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



#### SIGNOS CONVENCIONALES

|  |                                              |  |                                                |
|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|  | Línea del deslinde del DPMT probable         |  | Deslinde Colindante                            |
|  | Límite de Servidumbre de Tránsito probable   |  | Límite de Servidumbre de Tránsito Colindante   |
|  | Límite de Servidumbre de protección probable |  | Límite de Servidumbre de protección Colindante |
|  | Línea de la ribera del mar                   |  |                                                |

| DESLINDE |               |               |  | DESLINDE |               |               |  | DESLINDE |               |               |  |
|----------|---------------|---------------|--|----------|---------------|---------------|--|----------|---------------|---------------|--|
| HITO     | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |  | HITO     | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |  | HITO     | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |  |
| M-1      | 60805.5170    | 322000.5510   |  | M-1      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-125    | 60872.2575    | 322234.3670   |  |
| M-2      | 60806.6387    | 322000.5510   |  | M-2      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-126    | 60874.7762    | 322234.3670   |  |
| M-3      | 60807.7604    | 322000.5510   |  | M-3      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-127    | 60877.2949    | 322234.3670   |  |
| M-4      | 60808.8821    | 322000.5510   |  | M-4      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-128    | 60879.8136    | 322234.3670   |  |
| M-5      | 60810.0038    | 322000.5510   |  | M-5      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-129    | 60882.3323    | 322234.3670   |  |
| M-6      | 60811.1255    | 322000.5510   |  | M-6      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-130    | 60884.8510    | 322234.3670   |  |
| M-7      | 60812.2472    | 322000.5510   |  | M-7      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-131    | 60887.3697    | 322234.3670   |  |
| M-8      | 60813.3689    | 322000.5510   |  | M-8      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-132    | 60889.8884    | 322234.3670   |  |
| M-9      | 60814.4906    | 322000.5510   |  | M-9      | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-133    | 60892.4071    | 322234.3670   |  |
| M-10     | 60815.6123    | 322000.5510   |  | M-10     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-134    | 60894.9258    | 322234.3670   |  |
| M-11     | 60816.7340    | 322000.5510   |  | M-11     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-135    | 60897.4445    | 322234.3670   |  |
| M-12     | 60817.8557    | 322000.5510   |  | M-12     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-136    | 60900.9632    | 322234.3670   |  |
| M-13     | 60818.9774    | 322000.5510   |  | M-13     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-137    | 60903.4819    | 322234.3670   |  |
| M-14     | 60820.0991    | 322000.5510   |  | M-14     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-138    | 60906.0006    | 322234.3670   |  |
| M-15     | 60821.2208    | 322000.5510   |  | M-15     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-139    | 60908.5193    | 322234.3670   |  |
| M-16     | 60822.3425    | 322000.5510   |  | M-16     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-140    | 60911.0380    | 322234.3670   |  |
| M-17     | 60823.4642    | 322000.5510   |  | M-17     | 60717.1467    | 321129.9014   |  | R-141    | 60913.5567    | 322234.3670   |  |
| M-18     | 60824.5859    | 322000.5510   |  | M-18     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-19     | 60825.7076    | 322000.5510   |  | M-19     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-20     | 60826.8293    | 322000.5510   |  | M-20     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-21     | 60827.9510    | 322000.5510   |  | M-21     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-22     | 60829.0727    | 322000.5510   |  | M-22     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-23     | 60830.1944    | 322000.5510   |  | M-23     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-24     | 60831.3161    | 322000.5510   |  | M-24     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-25     | 60832.4378    | 322000.5510   |  | M-25     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-26     | 60833.5595    | 322000.5510   |  | M-26     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-27     | 60834.6812    | 322000.5510   |  | M-27     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-28     | 60835.8029    | 322000.5510   |  | M-28     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-29     | 60836.9246    | 322000.5510   |  | M-29     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-30     | 60838.0463    | 322000.5510   |  | M-30     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-31     | 60839.1680    | 322000.5510   |  | M-31     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-32     | 60840.2897    | 322000.5510   |  | M-32     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-33     | 60841.4114    | 322000.5510   |  | M-33     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-34     | 60842.5331    | 322000.5510   |  | M-34     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-35     | 60843.6548    | 322000.5510   |  | M-35     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-36     | 60844.7765    | 322000.5510   |  | M-36     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-37     | 60845.8982    | 322000.5510   |  | M-37     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-38     | 60847.0199    | 322000.5510   |  | M-38     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-39     | 60848.1416    | 322000.5510   |  | M-39     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-40     | 60849.2633    | 322000.5510   |  | M-40     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-41     | 60850.3850    | 322000.5510   |  | M-41     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-42     | 60851.5067    | 322000.5510   |  | M-42     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-43     | 60852.6284    | 322000.5510   |  | M-43     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-44     | 60853.7501    | 322000.5510   |  | M-44     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-45     | 60854.8718    | 322000.5510   |  | M-45     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-46     | 60855.9935    | 322000.5510   |  | M-46     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-47     | 60857.1152    | 322000.5510   |  | M-47     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-48     | 60858.2369    | 322000.5510   |  | M-48     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-49     | 60859.3586    | 322000.5510   |  | M-49     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-50     | 60860.4803    | 322000.5510   |  | M-50     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-51     | 60861.6020    | 322000.5510   |  | M-51     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-52     | 60862.7237    | 322000.5510   |  | M-52     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-53     | 60863.8454    | 322000.5510   |  | M-53     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-54     | 60864.9671    | 322000.5510   |  | M-54     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-55     | 60866.0888    | 322000.5510   |  | M-55     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-56     | 60867.2105    | 322000.5510   |  | M-56     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-57     | 60868.3322    | 322000.5510   |  | M-57     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-58     | 60869.4539    | 322000.5510   |  | M-58     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-59     | 60870.5756    | 322000.5510   |  | M-59     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-60     | 60871.6973    | 322000.5510   |  | M-60     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-61     | 60872.8190    | 322000.5510   |  | M-61     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-62     | 60873.9407    | 322000.5510   |  | M-62     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-63     | 60875.0624    | 322000.5510   |  | M-63     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-64     | 60876.1841    | 322000.5510   |  | M-64     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-65     | 60877.3058    | 322000.5510   |  | M-65     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-66     | 60878.4275    | 322000.5510   |  | M-66     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-67     | 60879.5492    | 322000.5510   |  | M-67     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-68     | 60880.6709    | 322000.5510   |  | M-68     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-69     | 60881.7926    | 322000.5510   |  | M-69     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-70     | 60882.9143    | 322000.5510   |  | M-70     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-71     | 60884.0360    | 322000.5510   |  | M-71     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-72     | 60885.1577    | 322000.5510   |  | M-72     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-73     | 60886.2794    | 322000.5510   |  | M-73     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-74     | 60887.4011    | 322000.5510   |  | M-74     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-75     | 60888.5228    | 322000.5510   |  | M-75     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-76     | 60889.6445    | 322000.5510   |  | M-76     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-77     | 60890.7662    | 322000.5510   |  | M-77     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-78     | 60891.8879    | 322000.5510   |  | M-78     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-79     | 60893.0096    | 322000.5510   |  | M-79     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-80     | 60894.1313    | 322000.5510   |  | M-80     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-81     | 60895.2530    | 322000.5510   |  | M-81     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-82     | 60896.3747    | 322000.5510   |  | M-82     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-83     | 60897.4964    | 322000.5510   |  | M-83     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-84     | 60898.6181    | 322000.5510   |  | M-84     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-85     | 60899.7398    | 322000.5510   |  | M-85     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-86     | 60900.8615    | 322000.5510   |  | M-86     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-87     | 60901.9832    | 322000.5510   |  | M-87     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-88     | 60903.1049    | 322000.5510   |  | M-88     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-89     | 60904.2266    | 322000.5510   |  | M-89     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-90     | 60905.3483    | 322000.5510   |  | M-90     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-91     | 60906.4700    | 322000.5510   |  | M-91     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-92     | 60907.5917    | 322000.5510   |  | M-92     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-93     | 60908.7134    | 322000.5510   |  | M-93     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-94     | 60909.8351    | 322000.5510   |  | M-94     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               |               |  |
| M-95     | 60910.9568    | 322000.5510   |  | M-95     | 60717.1467    | 321129.9014   |  |          |               | </            |  |