

**Código:** 33-0477

**Título de la obra:** Mantenimiento y conservación de la Costa de Asturias–Fase V

**Descripción:** Se sustituyeron los 70.- ml de la barandilla existente muy dañada, por una nueva barandilla de madera.

Se realizó una reparación integral del puente con sustitución de barandillas.

Se reconstruyó la parte inferior de la escalera de acceso al arenal y por último se recolocó la escollera movidas bajo el estribo del puente.

**Localización:** Playa de Santa María del Mar, Castrillón

**Fecha de terminación:** Junio 2012

**Presupuesto:** 13.686,96 €

Coordenadas UTM (ETRS 89-H30)	
X	Y
258073	4828622



*Antes de la actuación*



*Durante la actuación*



*Después de la actuación*