



Demarcación de Costas en Cataluña
Servicio Provincial de Costas en Girona

Código:
17-0312

Título:
Reparación del tramo del camino de ronda La Vall-Sarenella.

Situación:
T.M. Port de la Selva (Girona)

PROBLEMÁTICA:
En los taludes bajo el camino de ronda existen desprendimientos que amenazan su traza. Un acceso a la playa está afectado por el oleaje de temporales.

ACTUACIONES:
Se pueden proteger y reparar los puntos afectados mediante la estabilización del talud y la colocación de una barandilla.

PLAZO:
2 meses.

PRESUPUESTO:
17.723,20 €.

COORDENADAS:
Zona: 31
Abscisa: 515341.95 m E
Norte: 4688559.57 m N



En los taludes bajo el Camino de Ronda existen desprendimientos que amenazan su traza. Se pueden proteger y reparar los puntos afectados mediante la estabilización del talud y la colocación de barandilla. Igualmente existe un acceso a la playa afectado por el oleaje de temporales que se pueden reconformar.

El presupuesto total asciende a **17.723,20 €**