

CARACTERISTICAS DE LA CUENCA Rio de Santa Eulalria	
Area	87,00 Km2
Longitud del cauce principal	17,12 Km
Desnivel de la cuenca	303 m
Pendiente media	1,8 %
TIPOS DE TERRENO	
Zona 1: Masa forestal densidad media, Infiltracion moderada	24,63 Km2
Zona 2: Masa forestal muy clara: infiltracion moderada. Superficie de cuenca afectada por Incendio 2011	3,08 Km2
Cultivos	59,51 Km2
Zona 3: Rotacion de cultivos poire en pendiente <3%: Infiltracion moderada (11,8%)	7,01 Km2
Zona 4: Cultivos en hilera, pendiente < 3: infiltracion moderada (72%)	42,80 Km2
Zona 5: Otros cultivos (16,2%)	9,70 Km2
Total	87,00 Km2
CAUDAL DE CALCULO	105,239 m3/s

CARACTERISTICAS DE LA CUENCA Torrent d'en Fita	
Area	4,034 Km2
Longitud del cauce principal	3,807 Km
Desnivel de la cuenca	147 m
Pendiente media	3,9%
TIPOS DE TERRENO	
Zona 1: Masa forestal densidad media, Infiltracion moderada	0,59 Km2
Cultivos	3,444 Km2
Zona 2: Cultivos en hilera, pendiente <3: Infiltracion moderada (61,4%)	2,116 Km2
Zona 3: Rotacion de cultivos densos (17,4%)	0,602 Km2
Zona 4: Otros cultivos (21,2%)	0,726 Km2
Total	4,034 Km2
CAUDAL DE CALCULO	13,949 m3/s

PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO DE COHESION DE LA UNION EUROPEA

Una manera de hacer Europa

Consell d'Eivissa

Isla de Ibiza

Proyecto:
PROYECTO BASICO DE RECUPERACION AMBIENTAL EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO DE SANTA EULARIA.

Localización:
Santa Eulària des Riu.

Autor/es del proyecto:
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
DNI: NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
DIRECCIÓN: AVENIDA/CALLE/PLAZA
MUNICIPIO: MUNICIPIO
PROVINCIA: PROVINCIA
TELÉFONO: 971XXXXXX
e-mail: nombre@mail.com
Data de visita de seis durante 2011 11 15 HASTA 2011 11 15

SERTIC

Cliente:
Consell d'Eivissa

Plano:
Cuenca hidrologica

Cod.:	08.01.	Fecha:	Noviembre 2011
Escala:	A1-1:25.000	Plano:	H1

N