

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: 21.804-0142/7521 LOTE 3

TITULO BÁSICO:

OPERADOR:		INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA
PRESUPUESTO L SUBVENCION	LIQUIDO	1.448.907,42 €



INDICE

1. AN I E	CEDENTES	3
2. DOCU	JMENTACIÓN PRESENTADA	3
3. INSPE	ECCIÓN DE CAMPO	4
3.1.	INSPECCIONES DE CAMPO DEPURACIÓN	4
3.2.	OTRAS INSPECCIONES DE CAMPO	5
4. DESC	RIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN	5
4.1.	INTRODUCCIÓN	5
4.2.	DEPURACIÓN	10
4.2.1	Actuaciones Fase 0. Recuperación del Servicio	10
4.2.2	2. Actuaciones Fase 1. Reconstrucción de la EDAR de Mira	11
5. PLAZO	O DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES	12
6. ALEG	ACIONES	12
6.1.	ALEGACIONES GENERALES	13
6.2.	ALEGACIONES PARTICULARES	13
7. PRES	UPUESTO ESTIMADO	13
8. CONC	CLUSIÓN	19
ANEXO N	Nº1 SOLICITUD PRESENTADA	21
ANEXO N	№2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO	22
ANEXO N	Nº3 PLANOS	28
ANEXO I	Nº4 VALORACIÓN	29
	5 INCREMENTO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN POST – DANA 2 OMUNITAT VALENCIANA	



1. ANTECEDENTES.

Durante los días 29 y 30 de octubre de 2024 se producen en la provincia de Cuenca varios desbordamientos de ríos, arroyos y resto de cauces, provocando una serie de riadas, y todo ello originado por la DANA que se estaba produciendo durante esos días, y en la que se descargaron en torno a 175 lts por m2 en la zona de Mira, y en torno a 90 lts por m2 en el resto de zonas de la provincia de Cuenca, siendo estas precipitaciones producidas en muy cortos espacios de tempo.

Además de los daños personales y los cuantiosos daños materiales que se producen, muy especialmente en la localidad de Mira, también se producen una serie de daños en las instalaciones de la depuración.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 16 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa RONINTEC 2009, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 3 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALFAFAR, ALZIRA, FUENTERROBLES, GODELLETA, LLOCNOU DE LA CORONA, MACASTRE, MANISES, MIRA, MONTROI/MONTROY, PAIPORTA, POLINYÀ DE XÚQUER, REQUENA, UTIEL y XIRIVELLA.

2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

El Gestor Indirecto INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA (en adelante IACLM), como gestor de la EDAR de Mira, junto con la solicitud, presentó una memoria valorada donde realiza una evaluación preliminar de los daños causados por la DANA, así como la definición de las actuaciones a realizar para su reparación y una estimación presupuestaria preliminar de las mismas.



ACTUACIONES DANA 2024 EDAR MIRA

Descripción del Formulario de Valoración Preliminar:

Estado actual de la instalación

Sistema de depuración no operativo. EDAR fuera de servicio por destrucción.

Valoración de daños

EDAR con afecciones a los procesos de depuración por inundación, con daños en los equipos electromecánicos.

Resumen breve de actuaciones

Obras de acondicionamiento y reparación de la EDAR de Mira (Actuación Iniciada).

Actuaciones de emergencia para la puesta en marcha provisional de la EDAR de Mira

3. INSPECCIÓN DE CAMPO

El pasado día 6 de febrero de 2025 se realizó la inspección a las instalaciones afectadas del municipio de MIRA, y se visitó la EDAR encargada de tratar las aguas residuales de del municipio, y que es gestionada por IACLM.

3.1. INSPECCIONES DE CAMPO DEPURACIÓN

La EDAR de Mira dispone de un tratamiento por macrofitas y está diseñada para 2.000 h.e.

Las afecciones más importantes y constatadas durante la visita han sido:

- Colector de llegada a EDAR
 - Colector general de llegada, que en algunos puntos se encuentra deteriorado.
 - Punto de alivio y punto de vertido, ambos hacia el cauce público están dañados
- Camino de acceso
 - Acondicionamiento en una primera fase para poder dar acceso a la maguinaria de obra.
 - Reconstrucción definitiva de 750 ml.

- EDAR Mira

- o Limpieza de viales, zonas ajardinadas y edificio
- o Fugas en tuberías de agua potable
- Reconstrucción y perfilado de las balsas FMF. Impermeabilización, reconstrucción de tuberías
- o Relleno de blandones en toda la parcela de la EDAR



- o Urbanización. Asfaltado, acerado, bordillos,...
- Nuevas conducciones para el correcto funcionamiento de la planta
- Acometida eléctrica desde el CT a cuadro

3.2. OTRAS INSPECCIONES DE CAMPO

No existen más afecciones reportadas por este operador IACLM el municipio de Mira.

4. DESCRIPCIÓN REPARACIÓN/REPOSICIÓN

ACTUACIONES

4.1. INTRODUCCIÓN

El método de valoración de las actuaciones ejecutadas y a ejecutar se diferenciará por fases.

Fase 0. Recuperación del servicio:

Esta fase engloba las actuaciones realizadas por las entidades gestoras y las Administraciones titulares para el restablecimiento de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Las actuaciones de Fase 0 se llevaron a cabo durante los primeros días de la emergencia. La valoración de esta fase se corresponderá con los gastos incurridos por las administraciones titulares o entidades gestoras para la recuperación del servicio conforme a las siguientes tablas de actuaciones financiables.

Al respecto de las horas de personal necesarias para el restablecimiento del servicio, solo son tenidas en cuenta aquellas horas extraordinarias de personal adscrito al contrato, o nuevas contrataciones. En ningún caso, serán tenidas en cuenta horas de personal adscrito al contrato del servicio de explotación en horario ordinario.

ABASTECIMIENTO

Búsqueda de fugas ocasionadas por la emergencia y reparación o aislado de las mismas. Reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable.

Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transporte, dieta y alojamiento para personal desplazado y sus horas extras.

Gastos de manutención y confortabilidad en el personal propio para hacer frente a la recomposición del servicio.

Realización de análisis extraordinarios de aqua potable en fase de recuperación del servicio.

Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de abastecimiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.

Puesta en marcha de pozos o suministros alternativos para garantizar el abastecimiento.

Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

Reparación y/o reposición de las infraestructuras registrables o accesibles de la red de agua potable.



Ejecución de obras singulares para la reposición del suministro de agua potable (cruces de ríos, barrancos, infraestructuras viales o ferroviarias) por caída de puentes para su funcionamiento provisional.

Obras de instalación de conducciones provisionales para abastecimiento (by-pass de conducciones de agua y similares).

Limpiezas, desescombro y demoliciones parciales de infraestructuras para mantenimiento de las condiciones de seguridad en las instalaciones de agua potable.

Adecuación de infraestructuras (pozos, depósitos, estaciones de bombeo) afectadas para su funcionamiento provisional.

Gastos extraordinarios por el apoyo a voluntarios (alojamiento, manutención y desplazamiento Reparaciones de instalaciones interiores (grupos de presión, acometidas domiciliarias, etc.) Se incluye los costes derivados de la realización de inventario estado de las instalaciones.

Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados.

Gastos derivados de la pérdida extraordinaria de agua por rotura de instalaciones de agua potable, así como suministro de agua extraordinario para limpieza de viales y otros usos.

Limpieza y adecuación provisional de oficinas y almacenes.

Adecuación de instalaciones fuera de servicio para su funcionamiento provisional en la reposición del suministro de emergencia, alquiler de instalaciones de tratamiento portátiles, etc.

Reposición de comunicaciones de voz y datos.

Gastos en regulación de la red, sin comunicación o actuación a distancia, en alta en situación de emergencia.

Suministro especial de reactivos durante la reposición del servicio, en emergencia.

Limpieza y dragado de obras de toma y captación: retirada de árboles, dragados y limpieza de sedimentos.

Inspecciones con cámara de televisión de las infraestructuras y red de abastecimiento.

Inspecciones mediante drones para la identificación de infraestructuras dañadas.

Sobrecostes de energía derivados de los daños en las infraestructuras de saneamiento en fase de recuperación del servicio.

Gastos derivados de los cambios en la regulación estándar de los sistemas en alta para hacer frente a la emergencia.

SANEAMIENTO

Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido, así como la habilitación de puntos provisionales de vertido.

Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transporte, dieta y alojamiento para personal desplazado y sus horas extras.

Realización de análisis extraordinarios de vertidos: SAT, control microbiológico y similares.

Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de saneamiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.

Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de saneamiento y otras instalaciones eléctricas.

Reparación y/ o reposición de las infraestructuras de acceso y registro a la red de saneamiento.

Adecuación de infraestructuras (estaciones de bombeo, aliviaderos, etc.) afectadas para su funcionamiento provisional.



Limpiezas, desescombro y demoliciones parciales de infraestructuras para mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones de saneamiento.

Inspecciones con cámara de televisión de las infraestructuras y red de saneamiento.

Obras provisionales de construcción de red de saneamiento y/o pluviales.

Inspecciones mediante drones para la identificación de puntos de vertidos e infraestructuras dañadas.

Sobrecostes de energía derivados de los daños en las infraestructuras de saneamiento en fase de recuperación del servicio.

Gastos de manutención y confortabilidad en el personal propio para hacer frente a la recomposición del servicio.

DEPURACIÓN

Movilización, incluido el transporte, dietas y alojamientos para personal propio desplazado, incluida horas extras.

Restablecimiento de la energía eléctrica, actuación sobre transformadores, torres eléctricas, interruptor general. (Empresas especializadas)

Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de depuración, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.

Limpiezas de desatasco de gravas sobre colectores y obras de llegada, a realizar con medios materiales, camión cuba o sustituyendo parte de colector si fuera necesario

Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de depuración y otras instalaciones (CT).

Revisión del estado de los equipos. Instalación de equipos provisionales para restablecer el servicio.

Obras de instalación de conducciones provisionales para puesta en marcha provisional de la EDAR.

Obras de instalación de conducciones provisionales de puntos de vertido para su tratamiento en EDAR.

Limpiezas, desescombro y demoliciones parciales de infraestructuras para mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones de depuración.

Limpiezas extraordinarias de fangos y lodos, incluyendo el transporte a punto autorizado.

Revisión de instalaciones, colectores con cámaras y drones para determinar puntos de rotura en colectores.

Obra de reparación, conexión y adecuación de los equipos electromecánicos de forma provisional para la puesta en marcha provisional de las instalaciones, hasta la instalación definitiva de los equipos afectados.

Instalación de equipos electromecánicos de apoyo de forma provisional para dar servicio hasta la instalación definitiva de los equipos afectados.

Obras de adecuación de accesos a las plantas.

Gastos derivados de compra de suministro rápido (compra urgente) de material a almacenes propios y/o con empresas especializadas de equipos, material eléctrico, de obra civil, etc.

Análisis epidemiológicos complementarios a los parámetros habituales y el incremento del número de puntos de muestreo y rutas más largas.



Fase 1. Reconstrucción de daños en infraestructuras, instalaciones y equipos.

La Fase 1 abarca la reconstrucción, reposición y rehabilitación de las infraestructuras afectadas por el episodio, las actuaciones contempladas en esta fase pueden encontrarse iniciadas, pendientes de ejecución o finalizadas. La valoración de esta fase se realizará mediante la información aportada por los gestores o Administraciones titulares de las infraestructuras y aplicando precios predefinidos de una base de precios común. Las actuaciones financiables para la Fase 1 se listan a continuación:

ABASTECIMIENTO

Reconstrucción de infraestructuras de tratamiento de agua potable y de obras y servicios afectados por la rotura de las instalaciones de abastecimiento.

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de reconstrucción de infraestructuras de agua potable y de obras y servicios afectados por la rotura de las instalaciones de abastecimiento.

Obras de reconstrucción de redes de agua potable afectadas y elementos accesorios y de obras y servicios afectados por la rotura de las instalaciones de abastecimiento.

Reposición de las infraestructuras necesarias para la instalación de las conducciones de agua potable en puentes y pasarelas destruidos por las inundaciones.

Reposición de infraestructuras (pozos, depósitos, estaciones de bombeo y estaciones de tratamiento) afectadas (tanto obra civil como equipos electromecánicos, instrumentación, cuadros eléctricos, etc.), accesos y urbanización afectados.

Reposición de las instalaciones municipales y conducciones de riego, agua regenerada y aprovechamiento de agua del nivel freático

Realización de análisis extraordinarios de agua potable en fase de reconstrucción.

Rehabilitación de oficinas y almacenes.

Reposición de válvulas de seccionamiento, válvulas antirretornos, contadores y elementos de control.

Pruebas de funcionamiento de las obras e instalaciones reconstruidas.

SANEAMIENTO

Dirección de obra, redacción de proyectos y estudios seguridad y salud de las obras de reconstrucción de infraestructuras de saneamiento y de obras y servicios afectados por la rotura de las instalaciones de saneamiento.

Obras de renovación de redes de saneamiento afectadas y de obras y servicios afectados por la rotura de las instalaciones de saneamiento.

Obras de reposición de infraestructuras (estaciones de bombeo, aliviaderos, etc.) afectadas.

Reposición de las salidas a barranco de las aguas pluviales.

Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido en fase de reconstrucción.

Inspecciones con cámara de televisión de las infraestructuras y red de saneamiento durante la reconstrucción.

Inspecciones mediante drones de las infraestructuras y red de saneamiento durante la reconstrucción.



Auditorías e inspecciones de las redes de alcantarillado.

DEPURACIÓN

Redacción de proyectos y estudios de seguridad y salud de las obras de reconstrucción de infraestructuras de depuración.

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de reconstrucción de infraestructuras de depuración.

Obras de reconstrucción de las instalaciones de obra civil en las estaciones depuradoras afectadas incluyendo colectores y alivios.

Reposición de los equipos de las líneas de agua y fangos en las estaciones depuradoras afectadas.

Reposición de los cuadros eléctricos definitivos.

Inspecciones por cámara de televisión e inspecciones con drones durante la reconstrucción.

Pruebas de funcionamiento de las obras e instalaciones reconstruidas.

Eliminación y tratamiento de los limos y lodos que entran con el agua residual.

Revisión y reparación de las unidades de tratamiento existentes en la instalación que se ven afectadas por la colmatación que genera el limo y barro, obturando conducciones, decantadores, balsas de homogeneización, y el efecto abrasivo sobre los equipos. Se incluye la gestión y eliminación de dicho limo y barro.

Costes de operación y gestión con las instalaciones que no disponen de todos los elementos funcionales, incluyendo el coste de reactivos, desodorización, de EPIS, elementos auxiliares, etc.

Reposición de los equipos electromecánicos, instalaciones eléctricas y equipos de automatización y control afectados.

Obras de instalación de conducciones definitivas de puntos de vertido para su tratamiento en EDAR.

FASE 2. Rehabilitación de los sistemas informáticos, sensores y equipos electrónicos

Al igual que la fase 1, consiste en la rehabilitación y reposición de los sistemas informáticos, instrumentación y sistemas de telecomunicaciones asociados a las infraestructuras, valorándose del mismo modo.

ABASTECIMIENTO

Redacción de proyectos y estudios de seguridad y salud de las actuaciones de reposición de las infraestructuras de digitalización y sensorización de los sistemas de agua potable.

Reposición de los sistemas de digitalización (telelectura) de la red de agua potable, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas.

Reposición de los sistemas de sensorización y sectorización del sistema de agua potable, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas y/o acometidas eléctricas.

Reposición de las instalaciones de telemando y telecontrol del sistema de abastecimiento de agua potable, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas y/o acometidas eléctricas.



Reposición de los sistemas de comunicaciones de las infraestructuras de agua potable, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas.

Rehabilitación de equipos de telemando.

Rehabilitación de puntos de medida loggers.

Instalación de estaciones de alerta de agua bruta.

Instalación de sistemas de digitalización implantados para hacer frente a la emergencia en sistemas de abastecimiento.

SANEAMIENTO

Redacción de proyectos y estudios de seguridad y salud de las actuaciones de reposición de las infraestructuras de digitalización y sensorización de los sistemas de saneamiento.

Reposición de los sistemas de sensorización de los sistemas de saneamiento y control de vertidos, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas.

Reposición de las instalaciones de telemando y telecontrol de los sistemas de saneamiento, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas y/o acometidas eléctricas.

Reposición de la sensorización del control de alivios, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas y/o acometidas eléctricas.

Reposición de los sistemas de comunicaciones de las infraestructuras de saneamiento, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas.

Instalación de sistemas de digitalización extraordinarios implantados para hacer frente a la emergencia

DEPURACIÓN

Redacción de proyectos y estudios de seguridad y salud de las actuaciones de reposición de las infraestructuras de digitalización y sensorización de los sistemas de depuración.

Reposición de los sistemas de sensorización de los sistemas de depuración, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas.

Reposición de las instalaciones de telemando y telecontrol de los sistemas de depuración, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas.

Reposición de la sensorización del control de alivios, incluidos elementos accesorios como arquetas, postes y placas fotovoltaicas.

Reposición de los sistemas de comunicaciones de las infraestructuras

4.2. DEPURACIÓN

4.2.1. Actuaciones Fase 0. Recuperación del Servicio

Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha decretó como obras de emergencia la reconstrucción de las infraestructuras dañadas durante la riada. Por ello, todas las actuaciones que se contemplan en esta memoria serán enclavadas en Fase 1 de Reconstrucción, aunque existan actuaciones iniciales que fueron encaminadas a la recuperación del servicio.



4.2.2. Actuaciones Fase 1. Reconstrucción de la EDAR de Mira.

Las actuaciones que ya se están ejecutando en la EDAR de Mira y las que deberán ejecutarse en los próximos para la reconstrucción de la misma, serán las siguientes:

- Evaluación de los daños ocasionados por la DANA mediante inspecciones de detalle realizadas por Técnicos competentes, así como inspección del estado de los colectores mediante cámara.
- Limpieza completa del colector general de llegada a la EDAR, que se encuentra en gran parte de su trazado colmatado por los arrastres producidos durante la riada, en una longitud aproximada de 1.500 m.
- Reparaciones puntuales en el colector general de llegada, que en algunos puntos se encuentra deteriorado, así como reconstrucción de una gran parte de los pozos de registro, afectados por la riada y en los que se aprecian deterioros importantes.
- Realizar acondicionamiento del camino de acceso a la EDAR desde la localidad de Mira, en una longitud aproximada de 750 mts, y que deberá ser realizado en dos fases:
 - Acondicionamiento provisional en una primera fase para poder dar acceso a la maquinaria de obra y poder realizar tanto los trabajos de limpieza, como los propios trabajos de reconstrucción de la EDAR.
 - Reconstrucción definitiva del camino de acceso a la EDAR, incluyendo reposición de firme y perfilado de cunetas perimetrales a lo largo del camino, así como la limpieza y/o reconstrucción de las obras de fábrica de desagüe necesarias.
- En el interior de la EDAR, los trabajos iniciales a realizar, y previo a iniciar los trabajos de reconstrucción, serán los siguientes:
 - Retirada de todos los restos y residuos de escombros, maderas, vigas, neveras, neumáticos y otros objetos depositados en la superficie de la EDAR, principalmente en las balsas de depuración de macrófitas y la zona adyacente a la entrada.
 - Desatascar los tramos de tuberías y colectores en el interior de la EDAR, desde bombeo hacia zona tamizado, tubería de salida de la EDAR, obturada por restos y arenas, etc...; así como reconstrucción y/o reposición de los tramos de tuberías que se encuentren dañados.
 - Reparación de fugas de la tubería de acometida de agua potable a la EDAR, y acondicionamiento del asentamiento de la tubería sobre cama de arena.
 - Limpieza de viales, zona ajardinada, e inmediaciones del edificio de control de restos de cañas y otros materiales externos a la EDAR, así como del barro arrastrado por la riada.



- En los diferentes elementos (pozo de gruesos de la EDAR, y en su pozo de bombeo adyacente, arqueta de recirculación y fuente de presentación), se detectan las siguientes incidencias a solucionar:
 - Extracción de tierras y restos acumulados en el pozo de gruesos y en el pozo de bombeo de manera manual y/o mecánico.
 - En el pozo de gruesos, reposición de la estructura metálica para el polipasto.
 - Extracción de tierras de manera manual de la arqueta de recirculación y de la fuente de presentación.
 - Extracción de tierras de manera manual de la arqueta de recirculación.
 - Reconstrucción de la fuente de presentación, deteriorada por los efectos de arrastre de la riada y los elementos arrastrados por la misma.
 - Desmontaje y retirada de las instalaciones electromecánicas dañadas e instalación de los equipos electromecánicos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
 - En cuanto al edificio de control de la EDAR, será necesario realizar los siguientes trabajos:
 - Rehabilitación interior y exterior del edificio de control, así como del edificio anexo de almacén.
 - o Limpieza de paramentos y suelos.
 - Arreglo de desperfectos y sustitución de puertas de acceso, así como de las puertas interiores.
 - Rehabilitación de la zona de baños, con reposición de nuevos elementos de saneamiento (inodoro, lavabo, plato de ducha, etc..).
 - o Ejecutar nueva pintura del edificio.
 - o Reposición del mobiliario de oficina y almacén, herramientas de taller, etc.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

El plazo de ejecución para cada una de las actuaciones descritas es el siguiente:

• EDAR MIRA: 12 MESES.

6. ALEGACIONES

Durante el periodo de Información Pública, el explotador del Servicio de Abastecimiento de Manises no ha presentado alegación alguna al respecto de la Memoria Valorada, pero



pese a ello, y debido a los nuevos criterios tenidos en cuenta para la valoración de los daños, se modifica la memoria en base a los siguientes criterios

6.1. ALEGACIONES GENERALES

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerados las siguientes modificaciones a las Memorias originales:

- Precios: Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar de exceso de medición: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que podrá utilizarse para imprevistos.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:
 - Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y;
 - o un 3% en EDARs.

6.2. ALEGACIONES PARTICULARES

No procede

7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para su elaboración se ha empleado la base de precios del Instituto Valenciano de la edificación de 2024 por tratarse de la más extendida en su aplicación dentro del área geográfica afectada y apoyada por la base de precios de la Dirección General del Agua de Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico elaborada a partir de las experiencias en la ejecución de las obras hidráulicas acometidas por el MITERD.

Se aplican los honorarios de Redacción de Proyecto, Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud que se desglosan a continuación según el PEM de las obras.

HONORARIOS POR REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE LOS PROYECTOS



PEM hasta (euros)	Coeficiente proyecto	Coeficiente E.S.S.	Coeficiente proyecto + ESS	Coeficiente Dirección (Técnico superior)	Coeficiente Dirección (Técnico medio)	Coeficiente Plan de seguridad y coordinador de seguridad (30% s/ Dirección)
25.000	5,60	0,700	6,300	2,40	2,40	0,720
35.000	5,25	0,525	5,775	2,25	2,25	0,675
55.000	4,90	0,490	5,390	2,10	2,10	0,630
110.000	4,55	0,455	5,005	1,95	1,95	0,585
220.000	4,20	0,420	4,620	1,80	1,80	0,540
440.000	3,85	0,385	4,235	1,65	1,65	0,495
1.100.000	3,50	0,350	3,850	1,50	1,50	0,450
1.800.000	3,15	0,315	3,465	1,35	1,35	0,405
3.000.000	2,80	0,280	3,080	1,20	1,20	0,360
4.500.000	2,45	0,245	2,695	1,05	1,05	0,315
9.000.000	2,10	0,210	2,310	0,90	0,90	0,270
15.000.000	1,75	0,175	1,925	0,75	0,75	0,225
>15.000.000	1,40	0,140	1,540	0,60	0,60	0,180
Honorarios =	PEM × Coefic	ciente / 100				
Honorarios mínimos (euros)	250	150	400	250	250	150

La estructura principal del Presupuesto consta de tres capítulos principales, Abastecimiento, Saneamiento y Depuración, que a su vez se dividen en Fase 0 y Fase 1, según cada caso.

En la Fase 0 se imputan los costes generados por las actuaciones ejecutadas para el restablecimiento del servicio facilitados por el gestor.

En la Fase 1 se la valoran las actuaciones necesarias para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.

Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

- Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido: el IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Criterios Generales y particulares (si procede) alegaciones



Se aplicarán Gastos Generales y Beneficio Industrial sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la Fase 1 en las valoraciones destinadas a Administraciones Públicas y Entidades Gestoras con poder adjudicador, para el caso de Ayuntamientos se aplicará el 21% de IVA sobre el Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Fase 1 y en los Honorarios de redacción de Proyectos, Direcciones de Obra y Coordinaciones de Seguridad y Salud.

Se ha considerado un 3% del Presupuesto de Ejecución Material en concepto de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en EDARs; y 6% en resto de actuaciones (véase apartado 6.1).

En materia de Seguridad y Salud se ha considerado un 2% del Presupuesto de Ejecución Material (véase apartado 6.1).

El porcentaje de Costes Indirectos aplicados al Presupuesto de Ejecución Material de la Fase 1 se establece en un 6%.

	RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO		
C01	DEPURACION	100.00%	1,147,465.70
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		1,147,465.70
	DEM nove CC + DI /EACE 4)		4 4 4 7 4 6 5 7 0
	PEM para GG + BI (FASE 1)	40.000/	1,147,465.70
	Gastos generales Beneficio industrial	13.00%	149,170.54
		6.00%	68,847.94
	Suma IVA	0.00%	1,365,484.18
1	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	0.00%	
•	PRESUPUESTO BASE DE LICITACION		1,365,484.18
	PRESUPUESTO FASE 1 PARA HONORARIOS		1,147,465.70
	TRAMO 1 HONORARIOS		1,100,000.00
	HONORARIOS PROYECTO	3.85%	42,350.00
	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA	3.45%	37,950.00
	TRAMO 2 HONORARIOS		47,465.70
	HONORARIOS PROYECTO	3.47%	1,647.06
	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA	3.11%	1,476.18
	HONORARIOS PROYECTO		43,997.06
	Suma		43,997.06
	IVA	0.00%	0.00
			43,997.06
	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA		39,426.18
	Suma		39,426.18
	IVA	0.00%	0.00
			39,426.18
Α	HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN		83,423.24
2 = A	HONORARIOS		83,423.24
3 = 1 + 2	PRESUPUESTO LÍQUIDO		1,448,907.42



Asciende el Presupuesto líquido a la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (1.448.907,42 €).



Presupuesto

i i csupu	CSCO					
Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
C01	Capítulo		DEPURACIÓN	1	1,147,465.70	1,147,465.70
	•					
01.01	Capítulo		FASE 1	1.00	1,147,465.70	1,147,465.70
01	Capítulo		ACTUACIONES COLECTOR	1.00	52,200.00	52,200.00
E050100005	Partida	m	Inspección de colector CCTV de 500 - 1000 mm de	1,500.00	9.60	14,400.00
			diámetro			
F0F0100003	Partida		Limpieza de colector de hasta 1000 mm de	1 500 00	25.20	27 000 00
E050100003	Partiua	m	•	1,500.00	25.20	37,800.00
			diámetro con camión aspirador			
			Total 01	1.00	52,200.00	52,200.00
02	Capítulo		ADECUACION CAMINO DE ACCESO	1.00	83,082.15	83,082.15
	•	,				•
DDDS.1ae	Partida	m²	Desescombro manual m² plano horizontal e30	3,000.00	9.92	29,760.00
AMME.1baba	Partida	m³	Excv tie cielo abt mmec	750.00	4.87	3,652.50
UPCG.1a	Partida	m3	Extendido y compactado zahorra V<2300m3	1,125.00	32.01	36,011.25
AMDZ.9b	Partida	m	Excavación cuneta en tránsito	-	3.72	
				1,500.00		5,580.00
GRTT.1aa	Partida	m3	Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04	1,650.00	0.99	1,633.50
GRTT.3a	Partida	t	Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km	2,970.00	2.17	6,444.90
			Total 02	1.00	83,082.15	83,082.15
				2.00	00,002.20	00,002.20
03	Capítulo		RECONSTRUCCION EDAR MIRA	1.00	801,424.83	801,424.83
03.0	Capítulo		TRABAJOS PREVIOS	1.00	49,116.34	49,116.34
DDDI10cbab1	Partida	u	Desatasco y limpieza red de desagues y drenaje	4.00	1,041.22	4,164.88
DDDIIOCDUDI	rartida	u	, ,	4.00	1,041.22	4,104.00
			viales			
RVVL.1a1	Partida	u	Limpieza de arquetas eléctricas	6.00	658.63	3,951.78
DDDS.1ae	Partida	m²	Desescombro manual m ² plano horizontal e30	3,600.00	9.92	35,712.00
GRTT.1aa	Partida	m3	Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04	1,080.00	0.99	1,069.20
			<u> </u>	-		•
GRTT.3a	Partida	t	Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km	1,944.00	2.17	4,218.48
			Total 03.0	1.00	49,116.34	49,116.34
03.1	Capítulo		MOVIMIENTO DE TIERRAS	1.00	49,762.38	40 762 20
	•	2				49,762.38
AMME.1baba	Partida	m³	Excv tie cielo abt mmec	8,634.00	4.87	42,047.58
AMMR.7bb	Partida	m³	Relleno extendido prestamo band	360.00	21.43	7,714.80
			Total 03.1	1.00	49,762.38	49,762.38
				2.00	.5,7 02.00	.5,7 52.55
	a					
03.2	Capítulo		REPOSICION FILTRO MACROFITAS	1.00	258,991.20	258,991.20
DDDQ35a	Partida	m2	Arranque lámina impermeabilizante	3,060.00	4.84	14,810.40
ENIN11baa	Partida	m2	Impz EPDM e1,52mm adh	3,060.00	38.38	117,442.80
AMDR.2b	Partida	m2	•	-	2.42	-
			Geotextil impermeable	3,060.00		7,405.20
FMF01	Partida	m2	Filtro Macrofitas Flotación	1,440.00	82.87	119,332.80
			Total 03.2	1.00	258,991.20	258,991.20
					•	•
03.3	Capítulo		EDIFICIO DE CONTROL	1.00	11 502 27	11 502 27
	•	_			11,593.27	11,593.27
RFFL.5bce	Partida	m2	La pmto dfcl norm consv reg	88.00	13.05	1,148.40
DDDF.6ba	Partida	u	Levantado carpintería 3 a 6m² sin aprovechamiento	3.00	19.44	58.32
ERPP.3aaaa	Partida	m2	Pint plast acrl lis int vert bl	132.00	8.92	1,177.44
ERPP.1dbba	Partida	m2	Pint prmto ext silct mt bl	154.00	12.51	1,926.54
EFTL25bmmn	Partida	u	Prta ab 2hj 225x225 cieg	3.00	929.18	2,787.54
EMRO.1d	Partida	u	Mesa despacho 180x80x73 cm	1.00	229.51	229.51
EMRO.4e	Partida	u	Estantería 42x90x196 cm	2.00	307.80	615.60
EMRO.5c	Partida	u	Cajonera 58x45x72 cm	2.00	270.48	540.96
			•			
EMRO.7a	Partida	u	Silla de oficina loneta c/ruedas	3.00	235.06	705.18
DESBRO-01	Partida	u	Desbrozadora 65CC 4.9CV	1.00	335.11	335.11
EMRO29b1	Partida	u	Suministro calefactor cerámico	1.00	221.39	221.39
EMRO.6b1	Partida	u	Taquilla metálica 1 puerta 4 cuerpos	1.00	562.82	562.82
			·			
EIMY.5ca	Partida	u	Calentador/acumulador elec ACS 50 I	1.00	532.12	532.12
EMRO.6c	Partida	u	Armario 42x90x150 cm (2 puertas + 2 estantes)	1.00	277.91	277.91
HID-LIMP-01	Partida	u	Hidrolimpiadora 1,8kW	1.00	474.43	474.43
THE CHAN OF	rartiaa	u	·			
			Total 03.3	1.00	11,593.27	11,593.27
03.4	Capítulo		URBANIZACIÓN	1.00	104,750.35	104,750.35
EEMC.8aa	Partida	m2	Cerramiento por 1 pie de ladrillo macizo	75.00	70.63	5,297.25
			·			•
EMLV20a	Partida	m	Valla malla 50x15mm c/cimentación h=2m	270.00	34.91	9,425.70
DDDU.9a	Partida	m	Desmontaje valla metálica	270.00	10.68	2,883.60
EMLP.1cab	Partida	m²	Prta cncl brr ab	12.50	567.60	7,095.00
UPCB10a	Partida	m	Reposición de bordillo	276.00	35.11	9,690.36
	Partida		Barandilla acero inoxidable balaustres horizontales			
EFSB21a		m		55.00	489.51	26,923.05
EEHE.1baaabb	Partida	kg	Suministro y montaje acero S 275 JR atornillado	1,000.00	5.30	5,300.00

TRAPRFV	Partida	m	Celosía de tramex de PRFV ciego o abierto de 30 x	25.00	125.00	3,125.00
			30 x 3 mm			
UJTB.1b	Partida	m3	Aporte 10-25cm tierra vegetal fertilizada	100.00	43.23	4,323.00
UJTP.5a	Partida	m2	Cubrición malla antihierba	1,000.00	1.64	1,640.00
UJSV.6d	Partida	u	Lavandula angustifolia	100.00	5.07	507.00
UJSR20a	Partida	u	Lantana camara 10-20cm	20.00	5.77	115.40
UJPP.5aaad	Partida	u	Plantación arbusto menos de 100cm alt	15.00	5.36	80.40
UPCG.6a	Partida	m2	Reciclado in situ firme granular e=20 cm	600.00	21.31	12,786.00
CAN01	Partida	m	Canalización subterránea de 1 m de profundidad	350.00	28.00	9,800.00
EIQL.1cfbaa	Partida	u	Arqueta ladrillo 40x40x80cm	3.00	198.63	595.89
EIQL.1ehbaa	Partida	u	Arqueta ladrillo 60x60x100cm	15.00	282.14	4,232.10
CIM12	Partida	u	Cimentación para columna o báculo	3.00	310.20	930.60
			Total 03.4	1.00	104,750.35	104,750.35
03.5	Capítulo		EQUIPOS MECANICOS	1.00	236,043.81	236,043.81
03.5.1	Capítulo		POZO DE GRUESOS Y BOMBEO	1.00	40,540.69	40,540.69
B0101030103	Partida	Ud	CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA DE 100 LITROS	1.00	9,266.25	9,266.25
B0402010101	Partida	Ud	POLIPASTO ELÉCTRICO 1000 kg	1.00	8,749.00	8,749.00
PU001	Partida	ud	Suministro e instalación caudalímetro PROMAG W	1.00	4,157.91	4,157.91
			10, 5WBB1H, DN100 4"		,,==::==	1,201102
POLM	Partida	ud	Polipasto manual 500 Kg	1.00	350.00	350.00
601010	Partida	ml	Pantalla deflectora para retención de flotantes	1.20	227.27	272.72
601050	Partida	Ud	Reja manual desbaste sólidos muy gruesos	1.00	2,416.57	2,416.57
B0403020102	Partida	Ud	Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 bar	3.00	3,086.26	9,258.78
EIFV.6dba	Partida	u	Valv retn crto fund ø80 PN10	3.00	227.15	681.45
EIFV.1ada	Partida	u	Valv fund elas brd ø80 PN10/16	3.00	290.91	872.73
EIFN17a	Partida	u	Carrete acero DN=200mm	4.00	1,128.82	4,515.28
			Total 03.5.1	1.00	40,540.69	40,540.69
03.5.2	Capítulo		DESBASTE	1.00	64,456.24	64,456.24
B0101010202	Partida	Ud	TAMIZ DE ESCALERA, H:2.250 mm, Luz de paso: 3 mm	1.00	39,752.54	39,752.54
601020	Partida	ml	Reja manual desbaste de finos aliviadero h= 0,50 m	1.20	517.81	621.37
B0101020101	Partida	Ud	TORNILLO SIN-FIN TRANSPORTADOR	1.00	8,363.38	8,363.38
B0101020101	raitiua	ou	COMPACTADOR D= 200 mm, L=3 m 1,5 m ³ /h	1.00	8,303.38	6,303.36
EIFV.1aea	Partida	u	Valv fund elas brd ø100 PN10/16	2.00	347.53	695.06
B0108010101	Partida	Ud	COMPUERTA CANAL ACC MANUAL 0.4 * 0.5 m	4.00	3,200.00	12,800.00
665030	Partida	Ud	Contenedor estándar 0.8 m3	1.00	621.81	621.81
Val01bo	Partida	ud	Válvula bola 65 mm	2.00	801.04	1,602.08
Valotbo	raitiua	uu	Total 03.5.2	1.00	64,456.24	64,456.24
			10tal 03.3.2	1.00	04,430.24	04,430.24
03.5.3	Capítulo		DECANTADOR DIGESOR TANQUE IMHOFF	1.00	14,863.36	14,863.36
Rac01	Partida	ud	Racor Acero Inoxidable 200 mm	3.00	201.23	603.69
016150	Partida	ml	Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150	19.35	175.35	3,393.02
ESTPRFV	Partida	m2	Estructura Cámara decantador PRFV	44.00	125.00	5,500.00
024200	Partida	Ud	Carrete pasamuros inox. DN 200 304L	3.00	360.39	1,081.17
EIFV.3aibb	Partida	u	Valv fund s/brd ø200 a reduc	3.00	911.41	2,734.23
VERTAI	Partida	m	Vertedero dentado acero inoxidable	5.00	310.25	1,551.25
			Total 03.5.3	1.00	14,863.36	14,863.36
03.5.4	Capítulo		BOMBEO A BALSAS	1.00	14,060.83	14,060.83
BS01_125	Partida		Bomba Sumergible 12.5 m3/h a 4 mca	2.00	3,256.23	6,512.46
0200100	Partida	Ud	Carrete desmontaje DN 100	1.00	328.07	328.07
418000	Partida	kg	Acero en soportes, anclajes, tornillería	55.00	12.03	661.65
020080	Partida	Ud	Carrete desmontaje DN 80	2.00	328.07	656.14
EIFV.1ada	Partida	u	Valv fund elas brd ø80 PN10/16	2.00	290.91	581.82
POLM	Partida	ud	Polipasto manual 500 Kg	1.00	350.00	350.00
PU001	Partida	ud	Suministro e instalación caudalímetro PROMAG W	1.00	4,157.91	4,157.91
			10, 5WBB1H, DN100 4"			
EIBC.2abb	Partida	u	Mnmt ra ø60 mm 25-60 bar	2.00	24.55	49.10
EIFG71d	Partida	u	Valv retn brida alim 3"	2.00	381.84	763.68
			Total 03.5.4	1.00	14,060.83	14,060.83
03.5.5	Capítulo		ARQUETA CAUDALIMETRO AGUA PRETRATADA	1.00	13,174.18	13,174.18
016615	Partida	ud	Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150	2.00	146.06	292.12
020150	Partida	Ud	Carrete desmontaje DN 150	6.00	464.65	2,787.90
016150	Partida	ml	Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150	1.50	175.35	263.03
PU002	Partida		Suministro e instalación caudalímetro PROMAG W	1.00	6,250.00	6,250.00
. 5552	. Greidu		10, 5WBB1H, DN150 6"	1.00	5,255.00	3,230.00
EIFV.3ahbc	Partida	u	Valv fund s/brd ø150 a mot	1.00	3,581.13	3,581.13
		-			_,001.10	3,001.10



			Total 03.5.5	1.00	13,174.18	13,174.18
03.5.6	Capítulo		ARQUETA DE REPARTO	1.00	12,729.60	12,729.60
EIFV.3afbc	Partida	u	Valv fund s/brd ø100 a mot	5.00	2,545.92	12,729.60
2 7.00.00			Total 03.5.6	1.00	12,729.60	12,729.60
03.5.7	Capítulo		BALSAS FMF	1.00	27,782.10	27,782.10
EIFN.5abd	Partida	m	Tb PE100 ø63mm 10atm 50%	2,170.00	8.19	17,772.30
EIFN.5dbd	Partida	m	Tb PE100 ø110mm 10atm 50%	415.00	24.12	10,009.80
			Total 03.5.7	1.00	27,782.10	27,782.10
03.5.8	Capítulo		OBRA DE SALIDA	1.00	9,096.21	9,096.21
PU001	Partida	ud	Suministro e instalación caudalímetro PROMAG W 10, 5WBB1H, DN100 4"	1.00	4,157.91	4,157.91
EIFD.1cdcb	Partida	u	Grup 4viv 3plta tp E caldn memb	1.00	3,800.83	3,800.83
EIFV.1aea	Partida	u	Valv fund elas brd ø100 PN10/16	1.00	347.53	347.53
0200100	Partida	Ud	Carrete desmontaje DN 100	1.00	328.07	328.07
016150	Partida	ml	Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150	1.50	175.35	263.03
016100	Partida	ml	Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100	1.50	132.56	198.84
010100	rartiaa		Total 03.5.8	1.00	9,096.21	9,096.21
			10tal 03.3.5	1.00	3,030.21	3,030.21
%0200DM	Partida		Desmantelamiento y Montaje de equipos	1,967.03	20.00	39,340.60
			Total 03.5	1.00	236,043.81	236,043.81
03.6	Capítulo		EQUIPOS ELÉCTRICOS	1.00	91,167.48	91,167.48
AT-001	Partida	u	Seccionadores Unipolares 24 KV	6.00	880.00	5,280.00
AT-002	Partida	u	Reposción Servicio LEAT a EDAR	1.00	13,525.00	13,525.00
CT-001	Partida	u	Autoválvula 24KV/10KV	3.00	380.00	1,140.00
CT-002	Partida	u	Armario BT para protección CT	1.00	3,950.00	3,950.00
CT-003	Partida	u	Forrado Antiescala en apoyo	1.00	1,100.00	1,100.00
CT-004	Partida	u	Pequeño material auxiliar de montaje y	1.00	725.00	725.00
OT 005			conexionado	4.00	2 500 00	2 500 00
CT-005	Partida	u	Puesta en servicio nuevo CT	1.00	2,500.00	2,500.00
CE-001	Partida	u	Reposición de Cuadro Eléctrico General y Sinóptico de la EDAR	1.00	17,450.00	17,450.00
C0503010101	Partida	m	Cable RV-K 0.6/1KV de 4x16 mm2 de sección	2,150.00	6.79	14,598.50
C0701010205	Partida	m	Tubo de PVC rígido M-20	250.00	10.93	2,732.50
C0201040101	Partida	Ud	Conjunto accesorios seguridad y	1.00	3,315.80	3,315.80
C0001010104	Da uti da	114	maniobra,colocado	1.00	4 206 24	4 206 24
C0801010104	Partida	Ud	Adecuación de salas eléctricas existentes	1.00	4,386.24	4,386.24
PT-001	Partida	ml	Instalación de Puesta a Tierra	120.00	125.00	15,000.00
EILL.3cabj	Partida	u	Lum alum vial LEDs 147 W clase II Total 03.6	3.00	1,821.48	5,464.44
			10ta105.6	1.00	91,167.48	91,167.48
			Total 03	1.00	801,424.83	801,424.83
&1000IMP	Partida		Partida Alzada Imprevistos a justificar de excesos de medición	9,367.07	10.00	93,670.70
%0300RCD	Partida		Gestión de Residuos 3% s/PEM	10,303.78	3.00	30,911.34
%0200SYS	Partida		Seguridad y Salud 2% s/PEM	10,612.89	2.00	21,225.78
%0600IND	Partida		Costes Indirectos 6%	10,825.15	6.00	64,950.90
			Total 01.01	1.00		1,147,465.70
			Total C01	1	1,147,465.70	1,147,465.70
			Total 0	1	1,147,465.70	1,147,465.70

8. CONCLUSIÓN

La presente memoria justifica una valoración razonable de los trabajos subvencionables al gestor IACLM en el municipio de Mira (Cuenca).

La cantidad solicitada en primera instancia por el operador ascendía a 1.938.984,37 €, siendo su PEM de 1.189.348,31 €.



Conforme a la valoración realizada, se considera que el importe subvencionable PEM asciende a 1.147.465,70 €, el cual será incrementado por los porcentajes correspondientes de redacción de Proyecto y Dirección de Obra, así como GG + BI, siendo el importe líquido subvencionable de 1.448.907,42 €

Las diferencias económicas entre lo solicitado y la valoración efectuada en la presente memoria se deben principalmente a las siguientes consideraciones:

- Los precios utilizados por IACLM en general han diferido a los utilizados para la redacción de esta Memoria y cuyas bases de precios se han especificado anteriormente.
- Los honorarios de Redacción de Proyecto y Dirección de obra ascendían a 187.141,93 €, mientras que los considerados en esta Memoria son 83.423,24 €.
- No se ha tenido en cuenta el IVA, conforme a la explicación dada en el epígrafe 6 de esta Memoria.

Fdo. electrónicamente:

EL AUTOR

Alberto Saavedra Rosado

V⁰B

EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Antonio de Pedro de Celis



ANEXO Nº1 SOLICITUD PRESENTADA

MUNICIPIO:	50

FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	BENEFICIARIO	ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS	RESUMEN BREVE ACTUACIONES	ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS	PLAZO RECUPERACIÓN
DEPURACIÓN	GESTIÓN INDIRECTA	Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha	Sistema de Depuración no operativo	Planta fuera de servicio por destrucción.	Limpieza y retirada de residuos de la zona del colector y de la EDAR. Adecuación del camino. Reconstrucción EDAR: Comprobación de los elementos existentes, estado de utilidad, etc.; Valoración y adecuación para la depuración durante el periodo de reconstrucción; Estudio y definición del Tratamiento de Depuración	1938984.37	



ANEXO Nº2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO





Imagen 1: Inundaciones en el municipio de Mira tras la riada



Imagen 2: Inundaciones en la EDAR de Mira





Imagen 3: Inundaciones en la EDAR de Mira



Imagen 4: Inundaciones en la EDAR de Mira





Imagen 5: Inundaciones en la EDAR de Mira



Imagen 6: Trabajos iniciados. Limpiezas, vallados





Imagen 7: Trabajos iniciados. Limpiezas, vallados. Estado lamina FMF



Imagen 8: Trabajos iniciados. Limpiezas, vallados. Estado lamina FMF





Imagen 9: Estado EDAR



Imagen 10: Pozo de gruesos



ANEXO N°3 PLANOS

TERIO LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA ETO DEMOGRÁFICO



MAR CANTABRICO







CLAVE: ESCALA:


21.804-0142/7521_LOTE 3 INDICADAS
Originales A-3


n° PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

SITUACION Y LO
DE ACTUA

SITUACION Y LOCALIZACION
DE ACTUACIONES

| FECHA: MARZO-2025







V°B° EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS ANTONIO DE PEDRO DE CELIS



TÍTULO: MEMORIA VALORADA DE LOS DAÑOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN MIRA (CUENCA)

21.804-0142/7521_LOTE 3

ESCALA: № PLANO: 2

Originales A-3

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

EMPLAZ.

ACTUA











EL INGENIERO AUTOR:





CLAVE:	ESCAL
21.804-0142/7521_LOTE 3	
	Original

3 1/1.500

FECHA: MARZO-2025 SANEAMIENTO ACTUACIONES HOJA 1 DE 1

SANEAMIENTO ACTUACIONES REDES EDAR DESIGNACIÓN DEL PLANO:

PLANTA E= 1/1.500











CLAVE: ESC/ 21.804-0142/7521_LOTE 3

ESCALA: N°
1/1.500
Originales A-3

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

D
AC

DEPURACION ACTUACIONES

| FECHA: | MARZO-2025 | HOJA 1 DE 1





ANEXO Nº4 VALORACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS I	LONGITUD AN	ICHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	DEPURACIÓN						
01.01	FASE 1						
01	ACTUACIONES COLECTOR						
E050100005	m Inspección de colector CCTV de 500 - 1000 m Inspección de conducción entre 500-10 CCTV, incluido el informe de la inspecc	00mm de d	diámetro co	n cámara	1,500.00		
		ı	1,500.00		1,500.00	9.60	14,400.00
E050100003	m Limpieza de colector de hasta 1000 mm de di Limpieza de colector de hasta 1000 mm dor colmatado de lodo				,		ŕ
		1	1,500.00		1,500.00	25.20	27 900 00
	TOTA	1 04			1,500.00	25.20	37,800.00
	IOIA	AL U1					52,200.00
02	ADECUACION CAMINO DE ACCESO						
DDDS.1ae	m² Desescombro manual m² plano horizontal e3 Desescombro por medios manuales de ción con un espesor medio en 30cm ub cluso regado, limpieza del lugar de trab contenedor o acopio intermedio y sin in tor de residuos autorizado.	residuos d icados en u ajo, la retir cluir la carg	un plano ho ada de esc ga y el trans	orizontal, in- ombros a sporte a ges-			
	desescombro camino	1	750.00	4.00	3,000.00	9.92	29,760.00
AMME.1baba	m³ Excv tie cielo abt mmec				3,000.00	9.92	29,700.00
	Excavación a cielo abierto en tierras	para desm	nonte de t	erreno reali-			
	zada con medios mecánicos, incluida pio intermedio o su transporte a ges distancia menor de 10km. Camino acceso EDAR	_		•	750.00		
UPCG.1a	m2 Fotondide or commented a religion V 42200m2				750.00	4.87	3,652.50
urco.ia	m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 Extendido y compactado de un volúmer lizado con motoniveladora y rodillo com humectación y/o desecación. camino acceso EDAR				1,125.00 1.125.00	32.01	36,011.25
AMDZ.9b	m Excavación cuneta en tránsito				1,123.00	32.01	30,011.23
	Excavación para la formación de cuneta comprendiendo excavación mecánica, o transporte a gestor de residuos autoriza Cuentas camino definitivo	el refino y p			1,500.00		
ODTT 4	ma Come man POP moderal l	F 0.4			1,500.00	3.72	5,580.00
GRTT.1aa	m3 Carga mec RCDs material de excavación 17 0 Carga de RCDs compuestos por tierras densidad aproximada de 1.8 t/m3 realiz esxcavacion camino desescombro	y piedras	•	•	750.00 900.00 1,650.00	0.99	1,633.50
GRTT.3a	t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 2) km			1,000.00	0.33	1,000.00
	Transporte de tierras y piedras o materi realizado por transportista autorizado a minación considerando una distancia de espera.	al de desbi instalación e 20 km y l	de valoriza os tiempos	ación y/o eli-	2 070 00		
	Tierras	1.8	1,650.00		2,970.00 2,970.00	2.17	6,444.90
	TOT 4	1.00			,		,
	1014	\∟ UZ					83,082.15

14 julio 2025 1

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD A	NCHURA A	LTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	RECONSTRUCCION EDAR MIRA							
03.0	TRABAJOS PREVIOS							
DDDI10cbab1	u Desatasco y limpieza red de desagues y dren Desatasco y limpieza de la red de de je de viales.	-	sanitario	s y de dı	rena-			
	desatasco red	4			_	4.00		
RVVL.1a1	u Limpieza de arquetas eléctricas					4.00	1,041.22	4,164.88
KVVL.TAT	Limpieza de las arquetas eléctricas d sedimentos.	e la EDAR,	de restos	s de lodo	o y			
	Arquetas EDAR	6				6.00		
DDDS.1ae	m ² Desescombro manual m ² plano horizontal e30					6.00	658.63	3,951.78
	Desescombro por medios manuales de ción con un espesor medio en 30cm ub cluso regado, limpieza del lugar de trabacontenedor o acopio intermedio y sin into de residuos autorizado.	residuos de cados en u ajo, la retira	n plano ho ada de esc a y el tran	orizontal, combros a sporte a	in- a			
	desescombro EDAR 30 cm	1	90.00	40.00	_	3,600.00 3,600.00	9.92	35,712.00
GRTT.1aa	m3 Carga mec RCDs material de excavación 17 0 Carga de RCDs compuestos por tierras densidad aproximada de 1.8 t/m3 realiz desescombro	y piedras (l		•		1,080.00	0.00	1,069.20
GRTT.3a	t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 Transporte de tierras y piedras o materi realizado por transportista autorizado a minación considerando una distancia de espera. Tierras	al de desbro instalación	de valoriz	ación y/o	eli-	1,080.00	0.99	
						1,944.00	2.17	4,218.48
	IOIA	L 03.0						49,116.34
03.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
AMME.1baba	m³ Excv tie cielo abt mmec Excavación a cielo abierto en tierras zada con medios mecánicos, incluida pio intermedio o su transporte a ges distancia menor de 10km. EDAR a deducir balsas balsas	la carga d	de materi	al y su a	co-	2,250.00 -912.00 7,296.00		
AMMO 75.5	m3. Dellana automblida arra Carra barad					8,634.00	4.87	42,047.58
AMMR.7bb	m³ Relleno extendido prestamo band Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos en ca- pas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal.							
	Acondicionamiento EDAR. Tierras	1	40.00	30.00	0.30	360.00 360.00	21.43	7,714.80
	TOTA	L 03.1						49,762.38

14 julio 2025 2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LO	ONGITUD AI	NCHURA A	LTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.2	REPOSICION FILTRO MACROFITAS							
DDDQ35a	m2 Arranque lámina impermeabilizante							
	Arranque de lámina impermeabilizante r	nediante me	edios mar	nuales, co	on re-			
	tirada de escombros y carga sobre conte	enedor o ac	opio inter	medio, si	in in-			
	cluir su posterior carga y transporte. Balsas FMF	2	51.00	15.00	2.00	2 060 00		
	Daisas Fivir	2	51.00	15.00	2.00	3,060.00 3,060.00	4.84	14,810.40
ENIN11baa	m2 Impz EPDM e1,52mm adh					0,000.00	4.04	14,010.40
	Impermeabilización no transitable sin probrana impermeabilizante, compuesta podieno monómero EPDM, de 1,52 mm de te adherida al soporte mediante adhesiven base disolvente y con los solapos un frío a través de imprimación y cinta para caras, ambas de caucho sintético, en fai das entre 1 <p<=5%, balsas="" cte.="" db="" del="" fmf<="" hs-1="" incluso="" limpieza="" propos,="" según="" td=""><td>r lámina vis espesor, s o de contar idos mediar juntas auto dones con</td><td>ita de etile in armadu nto de gor nte unión padherible pendiente</td><td>eno propi ura, totalr na sintéti química o e por las o es compro</td><td>leno nen- ca en dos endi-</td><td>3,060.00 3,060.00</td><td>38.38</td><td>117,442.80</td></p<=5%,>	r lámina vis espesor, s o de contar idos mediar juntas auto dones con	ita de etile in armadu nto de gor nte unión padherible pendiente	eno propi ura, totalr na sintéti química o e por las o es compro	leno nen- ca en dos endi-	3,060.00 3,060.00	38.38	117,442.80
AMDR.2b	m2 Geotextil impermeable					-,		,
	Suministro y colocación de geocompues polietileno de alta densidad y geotextil d cluso preparación de superficie de coloc mentos auxiliares, totalmente colocado.	e polipropile	eno termo	soldado,	in- ele-			
	Balsas FMF	2	51.00	15.00	2.00	3,060.00		
FMF01	Balsas FMF m2 Filtro Macrofitas Flotación	2	51.00	15.00	2.00	3,060.00	2.42	7,405.20
FMF01	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida l	en obra y p a unidad ter	olantada e rminada	en filtro v	_	3,060.00	2.42	7,405.20
FMF01	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida	en obra y p	olantada e		_	3,060.00	2.42	
FMF01	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida la	en obra y p a unidad ter 2	olantada e minada 48.00	en filtro vo 15.00	erde,	3,060.00	82.87	7,405.20 119,332.80 258,991.20
	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida la	en obra y p a unidad ter 2	olantada e minada 48.00	en filtro vo 15.00	erde,	3,060.00 1,440.00 1,440.00	82.87	119,332.80
FMF01 03.3 RFFL.5bce	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida la FMF	en obra y p a unidad ter 2	olantada e minada 48.00	en filtro vo 15.00	erde,	3,060.00 1,440.00 1,440.00	82.87	119,332.80
03.3	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida li FMF TOTA EDIFICIO DE CONTROL	en obra y pa unidad ter 2 L 03.2e conserva nal, median mente cepi abajo elimi ratamiento ornisas y s	ción regu nte la imp illado ma por fran alientes,	alar y co oregnacional de inchas, r jas horiz	erde, nsi- ón ésta esi- con- do a	3,060.00 1,440.00 1,440.00	82.87	119,332.80
03.3	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida li FMF TOTA EDIFICIO DE CONTROL m2 La pmto dfcl norm consv reg Limpieza de paramento, en estado de derando un grado de dificultad norm de la superficie con agua y posterior con cepillos blandos de arriba hacia duos e incrustaciones, aplicando el trales completas, incluyendo vuelos, co todos los elementos, incluso aclarado	en obra y pa unidad ter 2 L 03.2e conserva nal, median mente cepi abajo elimi ratamiento ornisas y s	ción regu nte la imp illado ma por fran alientes,	alar y co oregnacional de inchas, r jas horiz	erde, nsi- ón ésta esi- con- do a	3,060.00 1,440.00 1,440.00	82.87	119,332.80
03.3	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida li FMF TOTA EDIFICIO DE CONTROL m2 La pmto dfcl norm consv reg Limpieza de paramento, en estado de derando un grado de dificultad norm de la superficie con agua y posterior con cepillos blandos de arriba hacia a duos e incrustaciones, aplicando el trales completas, incluyendo vuelos, con todos los elementos, incluso aclarado mienta. paredes oficina (altura inundada)	en obra y pa unidad ter 2 L 03.2 e conservanal, mediar mente cepiabajo elimiatamiento ornisas y so y parte p	ción regulate la imperior frança lientes, roporcion 7.00	alar y co oregnacional de inchas, r jas horiz	nsi- ón ésta esi- on- do a erra-	3,060.00 1,440.00 1,440.00	82.87	119,332.80
03.3	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida li FMF TOTA EDIFICIO DE CONTROL m2 La pmto dfcl norm consv reg Limpieza de paramento, en estado de derando un grado de dificultad norm de la superficie con agua y posterior con cepillos blandos de arriba hacia a duos e incrustaciones, aplicando el trales completas, incluyendo vuelos, co todos los elementos, incluso aclarado mienta.	en obra y pa unidad ter 2 L 03.2 e conserva nal, mediar mente cepi abajo elimi ratamiento ornisas y s o y parte p	ción regulate la imperiado ma por françalientes, roporcio	alar y co oregnacional de inchas, r jas horiz	erde, nsi- ón ésta esi- con- do a erra-	3,060.00 1,440.00 1,440.00	82.87	119,332.80
03.3	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida la FMF TOTA EDIFICIO DE CONTROL m2 La pmto dfcl norm consv reg Limpieza de paramento, en estado de derando un grado de dificultad norm de la superficie con agua y posterior con cepillos blandos de arriba hacia a duos e incrustaciones, aplicando el trales completas, incluyendo vuelos, o todos los elementos, incluso aclarado mienta. paredes oficina (altura inundada) perimetro exterior edificio u Levantado de carpintería 3 a 6m² sin aprovecham Levantado de carpintería, incluso ma a 6m², incluida la retirada de escomb termedio y sin incluir la carga y el tra	en obra y pa unidad ter 2 L 03.2 e conserva nal, median mente cepi abajo elimi ratamiento ornisas y s o y parte p 2 2 1 siento rcos, hojas ros a conte	ción regulate la implicado ma por françalientes, roporcio 44.00	allar y co oregnacional de inchas, r jas horiz afectano nal de ho	erde, nsi- ón ésta esi- on- do a erra- 1.00 1.00 1.00 de 3 in-	3,060.00 1,440.00 1,440.00 30.00 14.00 44.00	82.87	119,332.80 258,991.20
03.3 RFFL.5bce	m2 Filtro Macrofitas Flotación Filtro de macrofitas en flotación. Servida i/sistema especial de flotación. Medida li FMF TOTA EDIFICIO DE CONTROL m2 La pmto dfcl norm consv reg Limpieza de paramento, en estado de derando un grado de dificultad norm de la superficie con agua y posterior con cepillos blandos de arriba hacia a duos e incrustaciones, aplicando el trales completas, incluyendo vuelos, o todos los elementos, incluso aclarado mienta. paredes oficina (altura inundada) perimetro exterior edificio u Levantado carpintería 3 a 6m² sin aprovecham Levantado de carpintería, incluso ma a 6m², incluida la retirada de escomb	en obra y pa unidad ter 2 L 03.2 e conserva nal, median mente cepi abajo elimi ratamiento ornisas y s o y parte p 2 2 1 siento rcos, hojas ros a conte	ción regulate la implicado ma por françalientes, roporcio 44.00	allar y co oregnacional de inchas, r jas horiz afectano nal de ho	erde, nsi- ón ésta esi- on- do a erra- 1.00 1.00 1.00 de 3 in-	3,060.00 1,440.00 1,440.00 30.00 14.00 44.00	82.87	119,332.80 258,991.20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LO				PRECIO	IMPORTE
ERPP.3aaaa	m2 Pint plast acrl lis int vert bl						
	Revestimiento a base de pintura plás	stica acrílica	a satinada, coi	n buen			
	brillo, cubrición y blancura, resistento						
	brillo superior al 60%, sobre leneta c		•				
	do satinado, en color blanco, sobre s	_					
	so o mortero de cemento, previo lija	•		•			
	imperfecciones, mano de fondo con						
	na, plastecido de faltas y dos manos			nay n			
	edificio	2	15.00	3.00	90.00		
		2	7.00	3.00	42.00		
					132.00	8.92	1,177.44
ERPP.1dbba	m2 Pint prmto ext silct mt bl						
	Revestimiento de paramentos exterio	•					
	to potásico, resistente a la intemperi		•				
	brimiento, apto para restauración de	edificios a	ıntiguos, mon	umen-			
	tos históricos, revocos minerales, etc	, con textu	ra tipo liso y a	ıcabado			
	mate, en color blanco, de aplicación	sobre fond	do mineral en	para-			
	mentos verticales, totalmente termin	iado, medio	do deduciend	o hue-			
	cos superiores a 3m².						
	exterior edificio	2 2	15.00 7.00	3.50 3.50	105.00 49.00		
		2	7.00	3.30	154.00	12.51	1,926.54
EFTL25bmmn	u Prta ab 2hj 225x225 cieg				154.00	12.31	1,320.35
	· ·	raalizada c	an parfilas da	ماريسا			
	Puerta abatible de dos hojas ciegas,		•				
	nio lacado de 60 micras con sello de	calidad Qt	Jalicoat con ca	anai eu-			
	ropeo, junta de estanquidad interior	, sellante e	•				
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre	, sellante e cto funcior	namiento, acal				
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e	, sellante e cto funcior en un huec	namiento, acal o de obra de	oada en			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre	, sellante e cto funcior en un huec	namiento, acal o de obra de	oada en			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e	, sellante en cto funcior en un huec laje dispue	namiento, acal o de obra de stas cada 50c	oada en m y a			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc	, sellante en cto funcior en un huec laje dispue adas con n	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce	oada en m y a emento,			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje	m y a emento, y regu-			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante s	, sellante en cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nivel silicona y lir	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl	m y a emento, y regu- asifica-			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante s ción a la permeabilidad al aire, clasificad securios que se con control de control d	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad	m y a emento, y regu- asifica- al agua			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante s ción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad	m y a emento, y regu- asifica- al agua			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante s ción a la permeabilidad al aire, clasificad securios que se con control de control d	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad	m y a emento, y regu- asifica- al agua			
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante s ción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto.	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nivel silicona y lir icación a la ga del vier	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad	m y a emento, y regu- asifica- al agua	3.00		
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante s ción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad	m y a emento, y regu- asifica- al agua	3.00	929 18	2 787 54
EMRO 1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anc menos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante s ción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto.	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nivel silicona y lir icación a la ga del vier	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad	m y a emento, y regu- asifica- al agua	3.00 3.00	929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de ancimenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria		929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de ancimenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabri	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nivel silicona y lir icación a la ga del vier	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria		929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria		929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de ancimenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabri	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria		929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria		929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria		929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria	3.00	929.18	2,787.54
EMRO.1d	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50c norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria	3.00		·
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y n	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria —	3.00		·
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su correcolor blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la carde proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de la carde proyecto.	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria —	3.00		·
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su correcolor blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de setantería de 5 baldas, metálica o fabricos de setantería de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria —	3.00		·
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su correcolor blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de setantería de 5 baldas, metálica o fabricos de setantería de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria —	1.00 1.00		·
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su correcolor blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de setantería de 5 baldas, metálica o fabricos de setantería de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria —	3.00		229.51
EMRO.4e	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su correcolor blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de setantería de 5 baldas, metálica o fabricos de setantería de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas, metálica de 5 baldas	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria —	1.00 1.00	229.51	229.51
EMRO.4e	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su correcolor blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de setantería de 5 baldas, metálica o fabricolos incluidos herrajes y montaje. u Cajonera 58x45x72 cm	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n ado y nivel silicona y lir icación a la ga del vier 3 icada en ta álicas, de di nontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua noria cado, nizado,	1.00 1.00	229.51	229.51
EMRO.4e	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de ancemenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de servicio de servic	, sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con nado y nivel silicona y liricación a la ga del vier a la filicas, de dinontaje.	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria cado, nizado, olero	1.00 1.00	229.51	229.5
	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de anomenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number incluidos herrajes y montaje. u Estantería 42x90x196 cm Estantería de 5 baldas, metálica o fabrico de la incluidos herrajes y montaje.	sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n lado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 ficada en ta filicas, de di nontaje. 1 pricada cor 2 ivador, fab 72cm, inclu	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria cado, nizado, olero	1.00 1.00	229.51	229.51
EMRO.4e	ropeo, junta de estanquidad interior, y accesorios que garanticen su corre color blanco, recibida directamente e 225x225cm mediante patillas de ancemenos de 25cm de las esquinas tom incluso replanteo, colocación, aplom lación, sellado perimetral mediante sción a la permeabilidad al aire, clasifi y clasificación a la resistencia a la car de proyecto. puertas edificio explotacion u Mesa despacho 180x80x73 cm Mesa de despacho ergonómica fabricon bastidor perimetral y patas metá 180x80x73 cm, incluidos herrajes y number de servicio de servic	sellante el cto funcior en un huec laje dispue adas con n lado y nive silicona y lir icación a la ga del vier 3 ficada en ta filicas, de di nontaje. 1 pricada cor 2 ivador, fab 72cm, inclu	namiento, acal o de obra de stas cada 50ci norteros de ce lado, montaje mpieza, con cl estanquidad nto según mer blero melamiz imensiones	m y a emento, y regu- asifica- al agua moria cado, nizado, olero	1.00 1.00	229.51	·

CÓDIGO	RESUMEN UDS	LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EMRO.7a	u Silla de oficina loneta c/ruedas				
	Silla de oficina con respaldo basculante, sister	ma giratorio, altura re-			
	gulable con sistema de elevación a gas, rueda	s acabado en inox, re-			
	posabrazos, con asiento y respaldo tapizados	en tela de loneta de			
	distintos colores, incluso montaje.		2.00		
	3	_	3.00	235.06	705.18
ESBRO-01	u Desbrozadora 65CC 4.9CV		3.00	200.00	700.10
	Desbrozadora con motror a gasolina de dos t	iempos 65CC 4 9CV			
	1		1.00		
			1.00	335.11	335.1
MRO29b1	u Suministro calefactor cerámico				
	Suministro de calefactor cerámico de 2.2kW.				
	1		1.00		
		_	1.00	221.39	221.39
EMRO.6b1	u Taquilla metálica 1 puerta 4 cuerpos				
	rd\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri-				
	ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\s				
	ne\strike0\cf0 Armario bajo de oficina para almace				
	abatibles fabricado en tablero melaminizado, inclu	iso tiradores met\u225?li-			
	cos, bisagras, cerradur		1.00		
	•	_	1.00	562.82	562.82
IMY.5ca	u Calentador/acumulador elec ACS 50 I				
	Calentador y acumulador eléctrico de agua ca	liente sanitaria de 50 l			
	de capacidad, 1.6 kW de potencia eléctrica, 22	20 V, 50 Hz, montaje			
	en posición horizontal y protegido contra la c	orrosión mediante			
	ánodo de magnesio, con regulación automáti	ca, termostato y válvu-			
	la de seguridad, grupo de conexión y alimenta				
	porado, válvula de seguridad y manómetro co				
	nexión de 3/4", válvula de corte (salida), latigu	-			
	portes, totalmente instalado, conexionado y e	n correcto estado de			
	funcionamiento, incluso pruebas.		1.00		
	ı	-	1.00	532.12	532.12
EMRO.6c	u Armario 42x90x150 cm (2 puertas + 2 estantes)		1.00	002.12	002.12
	Armario de oficina para almacenaje con dos p	ouertas inferiores abati-			
	bles y dos estantes superioresfabricado en tal				
	cluso tiradores metálicos, bisagras, cerraduras				
	1	,	1.00		
			1.00	277.91	277.9
IID-LIMP-01	u Hidrolimpiadora 1,8kW				
	Hidrolimpiadora a presión KARCHER o equiva	•			
	te (V/Hz) 230 - 240 / 50. Presión (bar/MPa) 2	20 - máx. 130 / 2. Cau-			
	dal (I/h) máx. 420. Rendimiento en superficie	e (m²/h) 30. Tempera-			
	tura de entrada (°C) máx. 40. Potencia de co	nexión (kW) 1,8. Cable			
	de conexión (m) 5. Color amarillo.				
	1	-	1.00		
			1.00	474.43	474.43

11,593.27

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.4	URBANIZACIÓN				
EEMC.8aa	m2 Cerramiento por 1 pie de ladrillo macizo				
	Cerramiento formado por 1 pie de ladrillo Recbido con mortero de cemento	macizo y ladrillo hueco de 9 cm .			
		1 75.00	75.00		
		1 10.00	75.00	70.63	5,297.25
EMLV20a	m Valla malla 50x15mm c/cimentación h=2m				
	Vallado realizado con malla de simple do plastificado en color verde, de 50x montada sobre postes de 45mm de di alambre tensor de 2,70mm, incluida la de hormigón, el nivelado, aplomado y	15mm y 2m de una altura ámetro dispuestos cada 3m y cimentación mediante dados			
	reposición vallado	1 270.00	270.00		
	reposition valiatio	1 270.00	270.00	34.91	9,425.70
DDDU.9a	m Desmontaje valla metálica				2,2
	Desmontaje de valla metálica anclada a la transporte de materiales a lugar de acopio	•			
	vallado perimetral	1 270.00	270.00	40.00	0.000.00
EMLP.1cab	m² Prta cncl brr ab		270.00	10.68	2,883.60
LIVILE . I Cab	Puerta de cancela abatible, metálica pa	ara vallado exterior de parcela			
	para acceso de vehículos, de dos hojas	•			
	con bisagras o anclajes metálicos de la tante de la cancela, elementos de ancl cierre, acabado con imprimación antic	os bastidores, estructura por- aje, herrajes de seguridad y			
	puerta entrada edar	1 5.00 2.50	12.50		
			12.50	567.60	7,095.00
UPCB10a	m Reposición de bordillo				
	Reposición de bordillo de cualquier tipo se tural HNE-15N, incluida la excavación neo Bordillo EDAR		276.00		
	Boldino EBAIX	1 210.00	276.00	35.11	9,690.36
EFSB21a	m Barandilla acero inoxidable balaustres horizont	ales	2. 0.00	•	0,000.00
	Barandilla de 0.95m de altura de acero intres horizontales de 235mm de diámetro, claje cada 100cm y pasamanos de 63mm cación.	montantes rectangulares de an-			
		1 55.00	55.00		
			55.00	489.51	26,923.05
EEHE.1baaabb	Suministro y montaje acero S 275 JR atornillado Suministro de acero S 275 JR, en perfil lar IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acal atornillado en estructura de acero, incluso piezas especiales y despuntes, según SE	minado en caliente serie IPN, bado galvanizado, con montaje o parte proporcional de cortes,	1,000.00		
		·	1,000.00	5.30	5,300.00
TRAPRFV	m Celosía de tramex de PRFV ciego o abierto de 3Celosía de tramex de PRFV ciego o abier				
		4 05.00	05.00		
		1 25.00	25.00 25.00	125.00	3,125.00
UJTB.1b	m3 Aporte 10-25cm tierra vegetal fertilizada		23.00	123.00	ა, 1∠5.00
	Suministro, extendido y rasanteado de un espesor de tierra vegetal fertilizada cribac	la mediante pala cargadora.			
	jardinería	1 1,000.00 0.10	100.00	40.00	4 000 00
			100.00	43.23	4,323.00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
UJTP.5a	m2 Cubrición malla antihierba				
	Suministro y colocación de malla antihi	erbas de polipropileno en zonas			
	ajardinadas.	4 4 9 9 9 9	4 000 00		
	jardineria	1 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1.64	1,640.00
UJSV.6d	u Lavandula angustifolia		1,000.00	1.04	1,040.00
	Suministro de Lavandula angustifolia ei	contenedor de 1 litro, transporte			
	incluido.	r contonidadi do i male, alameperte			
	jardineria	100	100.00		
			100.00	5.07	507.00
UJSR20a	u Lantana camara 10-20cm	10 · · 20 d			
	Suminnistro de Lantana camara de enti dor de 17cm de diámetro, transporte inc				
	jardineria	20	20.00		
	,		20.00	5.77	115.40
UJPP.5aaad	u Plantación arbusto menos de 100cm alt				
	Replanteo, presentación y plantación de				
	altura en hoyo de 40x40x40 cm realizad				
	dios mecánicos, relleno con tierra vege				
	rra y primer riego, sin incluir el suminist jardineria	ro dei arbusto. 15	15.00		
	jaramona	_	15.00	5.36	80.40
UPCG.6a	m2 Reciclado in situ firme granular e=20 cm				
	Reciclado in situ de 20 cm de espesor	de firme granular existente con			
	aportación de cemento como ligante, in	cluido el fresado, la dosificación y			
	mezclado con agua y aditivos, el tendid	o, compactado y rasanteo de la			
	mezcla.	600	600.00		
	Viales EDAR	600	600.00	21.31	12,786.00
CAN01	m Canalización subterránea de 1 m de profundi	dad	000.00	21.01	12,700.00
	Canalización subterránea de 1 m de pro				
	quetas de registro necesarias	,			
	Obra civil electricidad	1 350.00	350.00		
EIQL.1cfbaa	Average ladvilla 40x40x90ava		350.00	28.00	9,800.00
EIQL. ICIDAA	u Arqueta aifánica no ragistrable do 40x4	0v90am da dimanajanas interiores			
	Arqueta sifónica no registrable de 40x4 construida con ladrillo macizo de 11.5c				
	de cemento M-5, enfoscada y enlucida				
	mento GP CSIV W2 y cerrada superiori				
	de hormigón con mallazo, incluida la fo	•			
	HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espes				
	caduras, recibido de canalizaciones, jui				
	la excavación, ni el relleno perimetral p	osterior, totalmente ejecutada se-			
	gún DB HS-5 del CTE. alumbrado exterior	3	3.00		
		<u>-</u>	3.00	198.63	595.89
EIQL.1ehbaa	u Arqueta ladrillo 60x60x100cm				
	Arqueta sifónica no registrable de 60x6	0x100cm de dimensiones interiores			
	construida con ladrillo macizo de 11.5c	•			
	de cemento M-5, enfoscada y enlucida				
	mento GP CSIV W2 y cerrada superiori				
	de hormigón con mallazo, incluida la fo	_			
	HA_30/R/20/X0+XA2 do 10cm do ochos	or la narte proporcional de embo-			
	HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espes				
	caduras, recibido de canalizaciones, jui	ntas y cierres herméticos, sin incluir			
		ntas y cierres herméticos, sin incluir			
	caduras, recibido de canalizaciones, jui la excavación, ni el relleno perimetral p	ntas y cierres herméticos, sin incluir	15.00 15.00	282.14	4,232.10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CIM12	u Cimentación para columna o báculo				
	Cimentación para columa				
	Alumbrado exterior	3	3.00		
	, and a second	<u> </u>	3.00	310.20	930.60
	тс	TAL 03.4			104,750.35
03.5	EQUIPOS MECANICOS				
03.5.1	POZO DE GRUESOS Y BOMBEO				
B0101030103	Ud CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA DE 100	LITROS			
	Cuchara bivalva electrohidráulica, au Servicio: extracción de sólidos del por Características: - Marca: VICINAY - Modelo: VIC-GRAB 100 C - Capacidad (litros): 100 - Peso (kg): 319 - Presión de trabajo máx.(bar):100 - Tiempo de cierre (s): 3-5 - Tiempo de apertura (s): 2-4 Accionamiento: electrohidráulico de como de lectrico: - Potencia nominal (kW): 2 - Velocidad (r.p.m.):1.500 Telemando: Desde la misma botoner Incluye transporte y montaje.	zo de gruesos en obra de llegada.	1.00		
		_	1.00	9,266.25	9,266.25
B0402010101	Polipasto monocarril de cadena. Man Capacidad: 1.000 kg. Velocidad eleva traslación rápida: 20 m/min. Accionar eléctrico. Potencia motor elevación: 1 Potencia motor traslación: 0,45 kW. L Totalmente instalado, probado y fund	ación lenta: 4,0 m/minuto. Velocidad niento de la polea y del carro: motor ,85 kW. .ínea de alimentación eléctrica.	1.00		
		_	1.00	8,749.00	8,749.00
PU001	ud Suministro e instalación caudalímetro PRo Suministro e instalación caudalímetro 4", incluso retirada de equipo existen tornilleria galvanizada y juntas, en co	PROMAG W 10, 5WBB1H, DN100 te afectado, adaptación calderería,	1.00		
		· -	1.00	4,157.91	4,157.91
POLM	ud Polipasto manual 500 Kg Polipasto manual AR-6 500 Kg 3 m e	levacion M21010 AMENABAR			
		1	1.00		
		·	1.00	350.00	350.00
601010	ml Pantalla deflectora para retención de flota				
	Pantalla deflectora para retención de Aliviadero	flotantes	1.20		
	,	-	1.20	227.27	272.72
601050	Reja manual desbaste sólidos muy grueso Reja manual para desbaste y separa de paso: 50 mm. Dimensiones útiles: ra. Materiales: Acero inoxidable AISI limpieza manual en AISI 304 (Resto	ción y de sólidos muy gruesos, de luz 0,60 m de anchura y 0,50 m de altu- 304L, incluso suministro de peine de			
		1	1.00	0 440 57	0.440.57
			1.00	2,416.57	2,416.57

CÓDIGO	RESUMEN UDS L	ONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
B0403020102	Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 bar				
	Suministro y colocación de grupo motobomba centi	rífuga horizontal de las			
	siguientes características:	-			
	- Ejecución: horizontal				
	- Caudal: 25 m³/h				
	- Altura manométrica: 10 m.c.a.				
	- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.				
	Materiales:				
	- Cuerpo: fundición GG25				
	- Impulsor: AISI 316				
	- Eje: AISI 316				
	- Camisa eje: AISI 316 + Ti				
	 Estanqueidad: c. mec. GNZ Cierre mecánico: Q1Q1VGG 				
	Accionamiento:				
	Potencia motor:2,20kW				
	Velocidad: 1.450 r.p.m.				
	Según especificaciones técnicas de proyecto, total	mente instalado v pro-			
	bado.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	3	_	3.00		
			3.00	3,086.26	9,258.78
EIFV.6dba	u Valv retn crto fund ø80 PN10				
	Válvula de retención de clapeta, colocado en tuber				
	agua o en instalaciones de riego, de 80mm de dián	-			
	de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta	· ·			
	mente instalada y en correcto estado de funcionam	ilento.	3.00		
	v	_	3.00	227.15	681.45
EIFV.1ada	u Valv fund elas brd ø80 PN10/16				
	Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo,	colocada en tubería de			
	abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro nor				
	ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y ac	cesorios. Totalmente			
	instalada y en correcto estado de funcionamiento.				
	3	_	3.00		
F1FN147	0 / 000		3.00	290.91	872.73
EIFN17a	u Carrete acero DN=200mm				
	Carrete extensible de desmontaje con bridas de ac				
	la interior y exterior de acero inoxidable 1.4301 (Als queidad de etileno propileno dieno (EPDM), revesti	,			
	(150 micras), de 200 mm de diámetro nominal, de				
	nal totalmente instalado y probado. Incluso juntas,				
	xidable o zinc-níquel y elementos de montaje.	torrimoria de decre me			
	4	_	4.00		
			4.00	1,128.82	4,515.28
	TOTAL 03 5 1				40,540.69

03.5.2 DESBASTE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** B0101010202 Ud TAMIZ DE ESCALERA, H:2.250 mm, Luz de paso: 3 mm Tamiz de escalera. Servicio: Desbaste de finos. -Características: Ancho canal (mm): 1.000. -Altura canal (mm): 2.250. -Luz de paso (mm): 3. -Anchura de las pletinas (mm): 3. -Tipo de tamiz: Escalera con movimiento circular en toda la superficie, láminas tipo "doble excenter" y biela giratoria. Movimiento de láminas: Circular en toda la superficie. - Mecanismo de transmisión motor: Lámina doble excenter y biela giratoria. - Pivotante: Sí. Cierres de elastómero entre la reja y el canal. Accionamiento: motor eléctrico, trifásica, rotor en jaula de ardilla. - Materiales: Bastidor, tapas, láminas, tornillería, tolva y bandeja de descarga: Acero inoxidable AISI 316L. - Elastómeros de cierre: EPDM. Automatismos: Cuadro de maniobra con limitador de par electrónico y con tipo de funcionamiento. Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento. 1.00 1.00 39,752.54 39,752.54 601020 ml Reja manual desbaste de finos aliviadero h= 0,50 m Reja manual para desbaste y separación y de sólidos finos, de luz de paso: 20 mm. Altura: 0,50 m. Fabricada sobre bastidor con anclajes al paramento lateral de hormigón y barrores paralelos al flujo de la corriente. Materiales: Acero inoxidable AISI 304L (Resto de características según E.T.). Aliviadero 1.20 1.20 517.81 621.37 Ud TORNILLO SIN-FIN TRANSPORTADOR COMPACTADOR D= 200 mm, L=3 m 1.5 m³/h B0101020101 Transportador compactador de tornillo sin-fin de las siguientes caracteristi-- Marca: FILTRAMASA - Modelo: TP2030 - Disposicion: horizontal - Material a transportar: residuos agua bruta gruesos y finos - Capacidad: 1.5 m³/h. - Longitud entre bocas: 0,9 m. - Longitud transportador: 3 m. - Diametro helice: 0,20 m. - Velocidad: 33 rpm. Materiales: - Canal: acero inox. AISI 304 - Helice: acero inox. 304 - Eje: camisa filtrante AISI 304 Lado de rozamiento PE 1000 Accionamiento: motorreductor electrico (motor segun Esp. Tec. 2.00.00.02) - Tipo: monobloc - Potencia: 0,75 KW - Velocidad de salida: 1.500 rpm. Acabado: - Segun standard del fabricante Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. Totalmente instalado. Incluye transporte y montaje. 1 00 1 1.00 8.363.38 8.363.38 EIFV.1aea Valv fund elas brd ø100 PN10/16 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

14 julio 2025 10

2.00

CÓDIGO	RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	_	2.00	347.53	695.06
B0108010101	Ud COMPUERTA CANAL ACC MANUAL 0.4 * 0.5 m 4	4.00		
	-	4.00 4.00	3,200.00	12,800.00
665030	Ud Contenedor estándar 0.8 m3		,	,
	Contenedor estándar para recogida de sólidos de 0.8 m3 de capacidad.			
	4	4.00		
	1 _	1.00 1.00	621.81	621.81
Val01bo	ud Válvula bola 65 mm		020.	020
	Válvula de bola 3 piezas con Actuador de efecto simple - retorno por resorte			
	2	2.00		
	-	2.00	801.04	1,602.08
	TOTAL 03.5.2			64,456.24
03.5.3	DECANTADOR DIGESOR TANQUE IMHOFF			- ,
03.3.3 Rac01				
Racui	ud Racor Acero Inoxidable 200 mm Racor Acero Inoxidable 200 mm			
	Nacor Acero inoxidable 200 mm			
	3	3.00		
		3.00	201.23	603.69
016150	ml Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150			
	Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150; Material, AISI 316L; (resto de características según E.T.G.)			
	19.35	19.35		
	<u>-</u>	19.35	175.35	3,393.02
ESTPRFV	m2 Estructura Cámara decantador PRFV			
	Estructura Cámara decantador PRFV			
	44	44 00		
	- -	44.00	125.00	5,500.00
024200	Ud Carrete pasamuros inox. DN 200 304L			
	Carrete pasamuros de acero inoxidable, con valona y brida loca en uno o ambos extremos y placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 500 mm. (aproximada); Materiales, carrete, placa de estanqueidad y valona AISI 304 L DIN 17455/17457 (DIN 2463); Brida loca , aluminio con recubrimiento epoxi-poliester DIN 2527- PN 10; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características según E.T.G.).			
	3	3.00	200.20	4 004 47
EIFV.3aibb	u Valv fund s/brd ø200 a reduc	3.00	360.39	1,081.17
	Válvula de mariposa sin bridas, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, de 200mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, discos de acero inoxidable, presión nominal 10/16 atm y accionamiento con mecanismo reductor. Incluso junta y accesorios. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.			
	3	3.00		
VEDTAL	w. Vontadava dantada asava inavidabla	3.00	911.41	2,734.23
VERTAI	m Vertedero dentado acero inoxidable			
	Vertedero dentado de acero inoxidable			
		F 00		
	5	5.00		

CÓDIGO	RESUMEN UDS	LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.5.4	BOMBEO A BALSAS				
BS01_125	Bomba Sumergible 12.5 m3/h a 4 mca				
	Bomba Sumergible 12.5 m3/h a 4 mca con protection	ccion			
	2		2.00		
	_	_	2.00	3,256.23	6,512.46
0200100	Ud Carrete desmontaje DN 100				
	Carrete de desmontaje de acero con junta de esta riales, carrete, AISI 304L y brida, St 37.0; Junta de no; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característ	e estanqueidad, neopre-			
	Vaciado 1	_	1.00		
			1.00	328.07	328.07
418000	kg Acero en soportes, anclajes, tornillería				
	Acero en soportes, anclajes, abrazaderas, juntas y soportes, acero S275JR galvanizado en caliente; a galvanizado en caliente o acero de alta resistenci Abrazaderas, acero S275JR galvanizado en calier Juntas, cartón o goma; Tornillería, acero inoxidable de características según E.T.G.).	Anclajes, acero S275JR ia cadmiado o cincado; nte, cadmiado o cincado;			
	as caracteristicae obgain E.T.O.).	55.00	55.00		
			55.00	12.03	661.65
020080	Ud Carrete desmontaje DN 80 Carrete de desmontaje de acero con junta de esta riales, carrete, AISI 304L y brida, St 37.0; Junta de no; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característ	e estanqueidad, neopre-			
	2	_	2.00	200.07	050.44
EIFV.1ada	u Valv fund elas brd ø80 PN10/16		2.00	328.07	656.14
Lii V.Tada	Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro no ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y a instalada y en correcto estado de funcionamiento.	ominal, cuerpo de fundi-			
	2	_	2.00	200.04	
POLM	ud Polipasto manual 500 Kg		2.00	290.91	581.82
FOLIVI	Polipasto manual AR-6 500 Kg 3 m elevacion M21	ΙΛ1Λ ΔΜΕΝΔΒΔΡ			
	1 dilpasto manual Art-0 300 rtg 3 m elevación wz	TO TO AIVILITADAIX			
	1	_	1.00		
			1.00	350.00	350.00
PU001	ud Suministro e instalación caudalímetro PROMAG W 10, 5WE Suministro e instalación caudalímetro PROMAG V 4", incluso retirada de equipo existente afectado, a tornilleria galvanizada y juntas, en correcto funcior	V 10, 5WBB1H, DN100 adaptación calderería,			
	1	_	1.00		
			1.00	4,157.91	4,157.91
EIBC.2abb	u Mnmt ra ø60 mm 25-60 bar				
	Manómetro con conexión radial, de 60 mm de diár bares, para medida y control de la presión en insta totalmente instalado, comprobado y en correcto fu	alaciones de calefacción,			
	2	_	2.00	24.55	49.10
EIFG71d	u Valv retn brida alim 3"		2.00	24.00	49.10
	Válvula de retención para la brida de alimentación dores, de 3" diámetro, totalmente instalada y com		0.00		
	2	_	2.00	381.84	763.68
	TOTAL 00 - 4			JU 1.04 	
	IOIAL 03.5.4				14,060.83

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.5.5	ARQUETA CAUDALIMETRO AGUA PRETR	ATADA			
016615	ud Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150				
	Reducción concéntrica AISI 316L DN 200	0-150; Material, AISI 316L; (resto			
	de características según E.T.G.)				
		2 _	2.00	146.06	292.12
020150	Ud Carrete desmontaje DN 150		2.00	140.00	232.12
	Carrete de desmontaje de acero con junt riales, carrete, AISI 304L y brida, St 37.0 no; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca	; Junta de estanqueidad, neopre-			
	aspiracion bombas	3	3.00		
	impulsión bombas	3 _	3.00		
046450	ml. Tubaria da casara inquidable AICL 24CL DN 450		6.00	464.65	2,787.90
016150	ml Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Tubería de acero inoxidable DIN 17455/1	17457 (DIN 2462) ting milimátrica			
	con soldadura; DN 150; Material, AISI 31 gún E.T.G.)	, , ,			
		1 1.50	1.50		
		_	1.50	175.35	263.03
PU002	Suministro e instalación caudalímetro PROMA	G W 10, 5WBB1H, DN150 6"			
		1 _	1.00		
FIFW Ashba	Valution of allered ad 50 a mast		1.00	6,250.00	6,250.00
EIFV.3ahbc	 valv fund s/brd ø150 a mot Válvula de mariposa sin bridas, colocada 				
	agua o en instalaciones de riego, de 150 de fundición, discos de acero inoxidable, cionamiento con mecanismo reductor morios. Totalmente instalada y en correcto e	presión nominal 10/16 atm y actorizable. Incluso junta y acceso-	1.00		
		-	1.00	3,581.13	3,581.13
	TOTAL	_ 03.5.5			13,174.18
03.5.6	ARQUETA DE REPARTO				
EIFV.3afbc	u Valv fund s/brd ø100 a mot				
	Válvula de mariposa sin bridas, colocada agua o en instalaciones de riego, de 100 de fundición, discos de acero inoxidable, cionamiento con mecanismo reductor morios. Totalmente instalada y en correcto e	mm de diámetro nominal, cuerpo presión nominal 10/16 atm y ac- ptorizable. Incluso junta y acceso-			
	,	5	5.00		
			5.00	2,545.92	12,729.60
	TOTAL	_ 03.5.6			12,729.60
03.5.7	BALSAS FMF				
EIFN.5abd	m Tb PE100 ø63mm 10atm 50%				
	Suministro e instalación en zanja de tubo PE100 negro con banda azul, para abasi 63mm de diámetro nominal y 10 atmósfe do un incremento del precio del tubo del cesorios y piezas especiales y sin incluir	tecimiento de agua potable de ras de presión de trabajo, inclui- 50% en concepto de uniones, ac-			
	zanja.				
	zanja.	1 2,170.00	2,170.00 2,170.00	8.19	17,772.30

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EIFN.5dbd	m Tb PE100 ø110mm 10atm 50%				
	Suministro e instalación en zanja de tubo o PE100 negro con banda azul, para abasteo 110mm de diámetro nominal y 10 atmósfer do un incremento del precio del tubo del 50 cesorios y piezas especiales y sin incluir la	cimiento de agua potable de ras de presión de trabajo, inclui- 0% en concepto de uniones, ac-			
	zanja.	4 445.00	415.00		
		1 415.00 _	415.00 415.00	24.12	10,009.80
	TOTAL 0	3.5.7			27,782.10
03.5.8	OBRA DE SALIDA				
PU001	ud Suministro e instalación caudalímetro PROMAG	N 10, 5WBB1H, DN100 4"			
	Suministro e instalación caudalímetro PRC 4", incluso retirada de equipo existente afe tornilleria galvanizada y juntas, en correcto	MAG W 10, 5WBB1H, DN100 ctado, adaptación calderería,	4.00		
		1 _	1.00	4,157.91	4,157.91
EIFD.1cdcb	u Grup 4viv 3plta tp E caldn memb		1.00	4,107.01	4,107.01
	Grupo de presión para edificio de 3 planta/ na, office, lavadero, 2 baños y 1 aseo) por trobomba/s de caudal 7 m³/h, 35 mca de predictrica c/u y calderín de membrana de 30 metros, válvulas, colectores, latiguillos flex ternancia continua y cuadro eléctrico en dir metal, con protección IP-56 o IP-54 respec- conectado y en correcto estado de funcion	planta compuesto por dos elec- resión, 1.10 kW de potencia 00 l, incluso presostatos, manó- ibles, sistema de control de al- ferentes materiales, plástico o tivamente, totalmente instalado,			
		1	1.00	2 000 02	2 000 02
EIFV.1aea	u Valv fund elas brd ø100 PN10/16		1.00	3,800.83	3,800.83
	Válvula compuerta de cierre elástico, brida abastecimiento de agua, de 100mm de diá ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso ju instalada y en correcto estado de funciona	metro nominal, cuerpo de fundi- unta y accesorios. Totalmente			
	•	1 _	1.00		
0200100	Ud Carrete desmontaje DN 100		1.00	347.53	347.53
0200100	Carrete de desmontaje de acero con junta riales, carrete, AISI 304L y brida, St 37.0; J no; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de car	unta de estanqueidad, neopre-			
	Vaciado	1	1.00		
		_	1.00	328.07	328.07
016150	ml Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17- con soldadura; DN 150; Material, AISI 316l gún E.T.G.)	, , ,			
		1 1.50 _	1.50		
			1.50	175.35	263.03
016100	ml Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100	1.5	1.50		
		1.0	1.50	132.56	198.84
	D IATOT	3.5.8			9,096.21
03.5.1	POZO DE GRUESOS Y BOMBEO	,			-, -
	: 	_	1.00	40,540.69	40,540.69
			7.00	,	. 5,5 10.00

14 julio 2025

CÓDIGO	RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.5.2	DESBASTE			
03.5.3	DECANTADOR DIGESOR TANQUE IMHOFF	1.00	64,456.24	64,456.24
		1.00	14,863.36	14,863.36
03.5.4	BOMBEO A BALSAS	1.00	14,060.83	14,060.83
03.5.5	ARQUETA CAUDALIMETRO AGUA PRETRATADA			
03.5.6	ARQUETA DE REPARTO	1.00	13,174.18	13,174.18
03.5.7	BALSAS FMF	1.00	12,729.60	12,729.60
		1.00	27,782.10	27,782.10
03.5.8	OBRA DE SALIDA	1.00	9,096.21	9,096.21
%0200DM	Desmantelamiento y Montaje de equipos			
	TOTAL 03.5	1,967.03	20.00	39,340.60 236,043.81
				200,040.01
03.6	EQUIPOS ELÉCTRICOS			
AT-001	u Seccionadores Unipolares 24 KV			
	Seccionadores Unipolares 24 KV			
	6	6.00		
		6.00	880.00	5,280.00
AT-002	u Reposción Servicio LEAT a EDAR Trabajos a realizar en línea eléctrica de suministro eléctrico a la EDAR, incluso conexiones y montaje de nuevo contador.			
	1	1.00		
CT-001	u Autoválvula 24KV/10KV Autoválvula 24KV/10KV	1.00	13,525.00	13,525.00
	3	3.00		
		3.00	380.00	1,140.00
CT-002	u Armario BT para protección CT Armario de baja tensión para protección de CT tipo poste, 250A/440 V compuesta por envolvente aislante con entrada de acometida por la parte inferior, prevista para 2 salidas con posibilidad de ampliación a una tercera, provista de 2 bases tripolares verticales para cortacircuitos fusibles desconectables en carga BTVC-00100 de 160A.			
	1	1.00		
CT-003	u Forrado Antiescala en apoyo Forrado de la base de apoyo metálico, con chapa metálica galvanizada de 1 mm de espesor, totalmente montada.	1.00	3,950.00	3,950.00
	1	1.00		
		1.00	1,100.00	1,100.00
CT-004	u Pequeño material auxiliar de montaje y conexionado			
CT-004	u Pequeño material auxiliar de montaje y conexionado Pequeño material auxiliar de montaje y conexionado			
CT-004		1.00		

CÓDIGO	RESUMEN U	DS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CT-005	u Puesta en servicio nuevo CT				
		1	1.00		
			1.00	2,500.00	2,500.00
CE-001	u Reposición de Cuadro Eléctrico General y Sinóptico d				
	Reposición de Cuadro Eléctrico General y Sinóptico de la EDAR				
		1	1.00		
		· -	1.00	17,450.00	17,450.00
C0503010101	m Cable RV-K 0.6/1KV de 4x16 mm2 de sección				,
	Cable RV-K 0.6/1KV de 4x16 mm2 de sección.				
	Conducciones eléctricas Alumbrado Exterior	1 1,800.00 1 350.00	1,800.00 350.00		
	Alumbiado Extenor	1 330.00	2,150.00	6.79	14,598.50
C0701010205	m Tubo de PVC rígido M-20		2,100.00	0.10	11,000.00
	Tubo rígido de PVC M-20.				
		1 250.00	250.00		
			250.00	10.93	2,732.50
C0201040101	Ud Conjunto accesorios seguridad y maniobra,colocado				
	Suministro e instalación de conjunto de acceso				
	bra, según Reglamento de Instalaciones Eléctr				
	RD337/2014, de 9 de mayo, por el que se apru condiciones técnicas y garantías de seguridad				
	de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas C				
	de dita terision y sus matruociones recinious e	1	1.00		
			1.00	3,315.80	3,315.80
C0801010104	Ud Adecuación de salas eléctricas existentes				
	Saneamiento y adecuación de la obra civil para la instalación de los nue-				
	vos equipos e instalación de BT, siguiendo las				
	dades facultativas y la propiedad. Se incluye lo	os equipos auxiliares, acce-			
	sorios y pequeño material auxiliar necesario. Se incluye el traslado a vertedero autorizado y	la completa acetión de la			
	retirada de residuos generados con la docume				
	retirada de residuos generados com la docume	1	1.00		
			1.00	4,386.24	4,386.24
PT-001	ml Instalación de Puesta a Tierra				
	Instalación de Puesta a Tierra, incluyendo con	ductor de cobra, picas, sol-			
	daduras y resto de materiales necesarios				
		1 120.00	120.00		
		_	120.00	125.00	15,000.00
EILL.3cabj	u Lum alum vial LEDs 147 W clase II				·
	Suministro e instalación de luminaria de LEDs	para alumbrado vial de ga-			
	ma alta, compuesta por carcasa de aluminio in				
	rre óptico de vidrio plano, para una tensión de	red 220-240V y 50-60 Hz,			
	módulo LED de 147 W de potencia total y una				
	K, equipo electrónico estándar, grado de prote				
	y clase de aislamiento II, comprobada y en cor	recto funcionamiento.	3.00		
		_	3.00	1,821.48	5,464.44
	TOTAL 03.6.			· · · —	91,167.48
				_	801,424.83
01	ACTUACIONES COLECTOR				001,424.03
••	7.0.0.0.0.0.00	-	1.00	52,200.00	52,200.00
02	ADECUACION CAMINO DE ACCESO				
		-	1.00	83,082.15	83,082.15

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	RECONSTRUCCION EDAR MIRA				
		_	1.00	801,424.83	801,424.83
&1000IMP	Partida Alzada de Imprevistos a justific	ar de excesos de medición			
	del artículo 160.1 del Real Decreto	ación de las actuaciones en aplicación o 1098/2001, de 12 de octubre, por el neral de la Ley de Contratos de las Ad- a utilizarse para imprevistos.			
%0300RCD	Gestión de Residuos 3% s/PEM	-	9,367.07	10.00	93,670.70
%0300KCD	Gestion de Residuos 3% S/FEIW	_	40 202 70	2.00	20.044.24
%0200SYS	Seguridad y Salud 2% s/PEM		10,303.78	3.00	30,911.34
		=	10,612.89	2.00	21,225.78
%0600IND	Costes Indirectos 6%				
		-	10,825.15	6.00	64,950.90
		TOTAL 01.01		-	1,147,465.70
	TOTAL C01			-	1,147,465.70
TOTAL					



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN MIRA (CUENCA)

ANEXO 5 INCREMENTO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN POST – DANA 2024 EN LA COMUNITAT VALENCIANA





En respuesta al oficio remitido al Instituto Valenciano de la Edificación por la

Subdirección General de Dominio Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

en relación con el INCREMENTO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN POST-DANA 2024 EN LA COMUNITAT VALENCIANA, el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)

INFORMA

Que coyunturas similares del mercado de la construcción como la actual, derivada de las actuaciones de reconstrucción de los daños causados por la DANA 2024, en la que la elevada demanda de materiales y la escasez de mano de obra y maquinaria provoca excepcionales subidas de los precios, conllevan a que las licitaciones de obras queden desiertas y que los contratistas abandonen las obras por no poder asumir los sobrecostes.

Que durante la pandemia provocada por la COVID-19 y la guerra de Ucrania, para evitar el colapso de las actuaciones y agilizar la tramitación de los expedientes, la Generalitat Valenciana optó por actualizar los presupuestos de obra aplicando un coeficiente incremental calculado mediante la fórmula de revisión de precios correspondiente, procedimiento análogo al propuesto en el oficio recibido, por lo que desde el IVE se considera procedente y adecuado para resolver las subvenciones destinadas a la reconstrucción de daños causados por la DANA 2024 en el menor plazo posible.

Que las referencias y fuentes que rutinariamente consulta el IVE, así como las informaciones que nos hacen llegar desde nuestro patronato las asociaciones de constructores y contratistas, coinciden con los valores expuestos en el oficio, suponiendo unos incrementos aproximados en los precios del 35 % de la mano de obra, un 25 % en el alquiler de la maquinaria y un 3 % en los materiales de construcción en la provincia de Valencia.

Que, considerando qie la repercusión media en el total de un presupuesto de obra puede establecerse entre un 35 % y 50 % para los materiales, entre un 30 % y 50 % para la mano de obra y entre un 10 % y 30 % para la maquinaria (sabiendo que estos porcentajes pueden variar considerablemente en función de las características de la obra), se estima que los incrementos de precios propuestos se traducen en un incremento medio del 20 % del presupuesto de la obra.

Que la publicación de la edición 2025 de la Base de datos de Construcción del IVE está prevista para la segunda quincena de julio incorporando la actualización de los precios de la provincia de Valencia a las circunstancias actuales. Hasta su publicación, y dada la urgencia que requiere la correspondiente fase de reconstrucción, desde el IVE se recomienda incrementar un 20 % los precios publicados en la edición 2024 de la Base de Datos de Construcción del IVE.

En Valencia, a la fecha de la firma electrónica