

Restauración de acceso a la playa de Aguilar, T.M. de Muros de Nalón (Asturias)

En los accesos existentes a la playa de Aguilar presentan daños en escaleras y rampa, debido a los últimos temporales.

Las obras realizadas consistieron en la reparación de los mencionados accesos a la playa, mediante la demolición de los restos de rampa y la reposición de escaleras y barandillas de acceso.

Las obras se iniciaron y finalización en el mes de agosto, siendo su presupuesto de unos 12.000,00 €.

Antes de las obras



Después de las obras

