

REFERENCIA: 33-0542

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COSTA DE ASTURIAS 2018/2019

**Actuación: Restauración de socavón de muro y deslizamiento del talud en la playa de Aramar, T.M. de Gozón**


La zona objeto de reparación, corresponde a la reparación de dos tramos próximos en la playa de Aramar, separados por una zona más estable, el primero con un muro de contención del talud, con la base socavada por la erosión del mar, y en el segundo tramo, se había producido un deslizamiento del talud como consecuencia de la erosión marina en su base.

Asimismo, el tramo superior del camino de acceso a la playa, presentaba una socavación y hundimientos, por el deslizamiento del talud en un estado precario por los temporales y destruida en su apoyo sobre la arena.

Las obras realizadas consistieron en la reparación de los muros y la restauración de la zona de talud.

Las obras finalizaron en noviembre de 2018, siendo su presupuesto aproximado de unos 29.000 €.

**Antes de las obras**



**Después de las obras**

