

**FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE MAR Y LAS LLUVIAS TORRENCIALES OCURRIDAS ENTRE LOS DÍAS 17 Y 23 DE ENERO DE 2017 EN LA COSTA DE GIRONA**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** CALONGE

**ZONA:** CAMINO DE RONDA DE TORRE VALENTINA A PLATJA D'ARO

**DESCRIPCIÓN DEL DAÑO:**

El temporal ha producido daños importantes sobre dos pasarelas peatonales contiguas. En una de ellas, el oleaje ha causado daños en los estribos y en las vigas de hormigón pretensado.

Las lluvias han provocado el desplome de un muro de mampostería sobre otra pasarela metálica próxima, recientemente instalada por nuestro Servicio, produciendo el aplastamiento de la barandilla y del pavimento de rejilla metálica.

**VALORACIÓN DEL DAÑO:**

El camino de ronda ha quedado cortado puesto que una de las pasarelas mencionadas podría colapsar en cualquier momento, y la otra ha quedado bastante deteriorada.

**ACTUACIÓN PROPUESTA:**

Demolición y retirada de los escombros de la pasarela de hormigón existente y sustitución por una estructura con vigas metálicas y pavimentación de madera. Desmontaje y sustitución del tramo de barandilla afectada y del pavimento de rejilla metálica. Saneamiento y refuerzo de los estribos con hormigón armado.

**VALORACIÓN ECONÓMICA:**

35.000 euros. ( Zona de difícil acceso. Podría ser necesario el uso de helicóptero )


SITUACIÓN:



EMPLAZAMIENTO.



PLANO SITUACIÓN DPMT:



FOTOGRAFÍAS DAÑOS:

