



CEBOLLA

AUTOBUS LINEA 1

AYUNTAMIENTO

PROTECCION CIVIL ESPAÑA

ANTECEDENTES

DELIMITACIÓN DEL HECHO CATASTRÓFICO Y ÁREA GEOGRÁFICA AFECTADA

ACTUACIÓN (TIEMPO DE RESPUESTA)

- Anticipación
- Prevención
- Planificación
- Respuesta
- Recuperación

DAÑOS Y CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA



ANTECEDENTES

DELIMITACIÓN DEL HECHO CATASTRÓFICO Y ÁREA GEOGRÁFICA AFECTADA

ACTUACIÓN (TIEMPO DE RESPUESTA)

- Anticipación
- Prevención
- Planificación
- Respuesta
- Recuperación

DAÑOS Y CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA

AUTOBUS
LINEA 1

AYUNTAMIENTO



Cebolla municipio de la provincia de Toledo, C.A CLM en 2018 cuenta con una población de 3.296 Hab.

**AÑO 2011: del 21 al 23 de abril (plena festividad de Semana Santa).
En 24 horas, cayeron 118 litros por metro cuadrado.**

AÑO 2018: el 8 de septiembre, durante las fiestas patronales de la localidad, una nueva riada por las calles centrales del pueblo. El agua subió hasta un metro de altura, arrastrando coches, furgonetas y atracciones de feria. Numerosos daños materiales y dos personas heridas.

**Por el centro de la localidad discurre el arroyo Sangüesa, canalizado debajo del suelo.
En situaciones de aumento de caudal de forma precipitada y brusca se arrastran ramas, troncos, barro y otros tipos de escombros, provocando la obstrucción en la canalización y el desbordamiento del arroyo.**



ANTECEDENTES

DELIMITACIÓN DEL HECHO CATASTRÓFICO Y ÁREA GEOGRÁFICA AFECTADA

TIEMPO DE RESPUESTA

ACTUACIÓN

AVISOS A LOS INTERVINIENTES

INTERVENCIÓN

FASE DE RECUPERACIÓN

CEBOLLA

AUTOBUS
LINEA 1

AYUNTAMIENTO



DELIMITACIÓN DEL HECHO CATASTRÓFICO

Entrada en la Península ibérica de una DANA, prevista por AEMET que provocaría fortísimas precipitaciones.



Delegación Territorial en Madrid

INFORME SITUACION METEOROLÓGICA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CEBOLLA

D. Ricardo Torrijo Murciano, del Cuerpo de Meteorólogos del Estado, Técnico de Meteorología de Meteorología, a la ley 66/1997, d sistema de gestión de Gobierno de sobre las intensa Cebolla, así com

Situación gener

DON SATURNINO FERNANDEZ CARRETERO, con DNI nº 04.149.888-K, mayor de edad como Secretario de **ACEITES Y FRUTAS DE CEBOLLA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM**, con domicilio en Carretera de Malpica, 3 45680 Cebolla (TOLEDO) y con CIF nº F-45034170.

CERTIFICO:

Que en las instalaciones de esta sociedad cooperativa, existe un pluviómetro para medición del agua de lluvia, y que el pasado 08 de septiembre de 2018, tras una tormenta que duró aproximadamente 22 minutos, se midieron en dicho pluviómetro la cantidad de 36 litros por metro cuadrado.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en Cebolla a 25 de septiembre de 2018.



El municipio de Cebolla no cuenta con una estación meteorológica que pueda recoger datos verificados de precipitación.

Un pluviómetro instalado en una cooperativa local situada en la zona sur del municipio, recogió 36 litros por metro cuadrado.

se estima que debieron precipitar “entre los 15 y los 30 mm en un área alargada que se extendería desde el pueblo y sur del pueblo hasta más de 15 km hacia el NE”





Cebolla Cebolla

nan

iii

z



Cebolla Cebolla

Cauce alto del arroyo, parte superior de la CM 4002

Dique del arenero

Biblioteca y centro de salud

Arroyo entubado que discurre por el pueblo

Zona del ayuntamiento

Cauce bajo

La colada



Cauce alto del arroyo, parte superior de la CM 4002





Calle Abasco

CM-4002

Aroyo de Arriba

CM-4002

CM-4002

BIERNO EN CLM





CONTAMINAMIENTO






ENTO





ENTO

Dique del arenero





AUTOBUS LINEA 1

AYUNTAMIENTO





Biblioteca y centro de salud



Cebolla Cebolla














Zona del ayuntamiento



Cebolla Cebolla











La colada

Cebolla Cebolla



ANTECEDENTES

DELIMITACIÓN DEL HECHO CATASTRÓFICO Y ÁREA GEOGRÁFICA AFECTADA

ACTUACIÓN (TIEMPO DE RESPUESTA)



- Anticipación
- Prevención
- Planificación
- Respuesta
- Recuperación

DAÑOS Y CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA





COMO NO SE SABE CON ESTO DE LAS INUNDACIONES...





constituye

ANTICIPACIÓN

Análisis y
Estudio de
Riesgos

PREVENCIÓN

Evitar o mitigar
impactos

RECUPERACIÓN

Restablecimiento
de la
normalidad

PLANIFICACIÓN



AYUNTAMIENTO




constituye



PLATECAM
Manual Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha
REVISIÓN AÑO 2017

www.castillalamancha.es

PRICAM
Manual de Protección Civil ante el riesgo de inundación en Castilla-La Mancha
1ª REVISIÓN (JUNIO 2015)





8 de septiembre de 2018

Se activa la población presente en el lugar, Guardia Civil, Policía Local y personal del Ayuntamiento, así como Agrupación de Voluntarios de PC de Cebolla.

Se avisa a SACUE 112 de la comunidad de CLM.

SACUE 112 activa según protocolos medios y capacidades cercanos de la zona, así como al técnico de servicio de PC de la Provincia para que se persone en la zona y coordine los medios desplegados en el terreno.





8 de septiembre de 2018

Se personan en el lugar de los hechos:
Subdelegado del Gobierno en Toledo.

Jefe de Servicio de Protección Ciudadana de Toledo de la JCCLM.

Guardia civil: 7 patrullas.

Ayuntamiento: 3 retroexcavadoras, 3 camiones, 2 vehículos grúa y personal del Ayuntamiento.

Protección Civil: 30 voluntarios AVPC Talavera, Cebolla, Fuensalida, El Casar de Escalona.

INFOCAM: 1 autobomba y 1 nodriza.

Fomento: veinticinco personas de Brigadas de mantenimiento de carreteras, dos camiones y otros cuatro vehículos.

SESCAM: Helicóptero.

SEPEI: 1 dotación de Belvis, 1 dotación de Santa Olalla y 1 dotación de refuerzo.



9 de septiembre de 2018



Delegado y Subdelegado del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación.
Delegado de la Junta de Comunidades en Toledo.
Presidente de la Diputación Provincial de Toledo.
Jefe de Servicio Protección Ciudadana de Toledo de la JCCLM.

Coordinador de Protección Civil de la JCCLM.

Guardia civil: 7 patrullas y Policía Local de Cebolla.

Ayuntamiento: 3 retroexcavadoras, 3 camiones, 2 vehículos grúa y personal del Ayuntamiento.

Protección Civil: 30 voluntarios AVPC, Seguridad, Cebolla, San Bartolomé de las Abiertas, Torrijos, Carpio de Tajo, Gerindote, Calera y Chozas.

INFOCAM: 1 autobomba y 1 nodriza.

Diputación: 2 camiones, 1 retroexcavadora, 2 barredoras, 1 camión Cuba y peones de mantenimiento.

Fomento: 8 personas de Brigadas de mantenimiento de carreteras, 2 camiones.

JCCM: 1 grúa de grandes dimensiones.

SEPEI: 1 dotación de refuerzo.





10 de septiembre de 2018

Guardia Civil (3 patrullas), Policía Local de Cebolla.
Ayuntamiento (3 retroexcavadoras, 1 camión y personal del ayuntamiento).
Agrupaciones de Protección Civil (Cebolla, San Bartolomé de las Abiertas y San Martín de Montalbán).
Diputación de Toledo (2 camiones y 2 barredoras)
JCCM: (14 personas de Brigadas de mantenimiento de carreteras, 2 camiones y una grúa de grandes dimensiones).

Para la limpieza del dique de contención situado en la parte alta del arroyo sangüesa, se solicita a la Consejería de Fomento una máquina oruga de cadenas para la extracción de la arena mojada.







ANTECEDENTES

DELIMITACIÓN DEL HECHO CATASTRÓFICO Y ÁREA GEOGRÁFICA AFECTADA

ACTUACIÓN (TIEMPO DE RESPUESTA)

- Anticipación
- Prevención
- Planificación
- Respuesta
- Recuperación

DAÑOS Y CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA



Daños personales

Daños en viviendas y enseres

Daños en establecimientos comerciales

Hay negocios que han permanecido cerrados y con trabajadores contratados largo tiempo → “lucro cesante”

Daños en infraestructuras municipales, centros públicos y red viaria

Suministro de agua potable

Suministro eléctrico

Servicio telefónico

la actividad en el Centro de Salud

Cortes de tráfico de manera puntual durante el día 8 de septiembre en la CM-4000 y CM-4002.


Daños en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas y forestales

Negocios de atracciones de feria y comercio ambulante

Numerosos colectivos de este ramo que se encontraban en la localidad, con ocasión de la celebración de las fiestas patronales.



constitución




AUTO LINEA

ENTO







Descripción del gasto Municipal

Horas de trabajo de dos grúas recogiendo vehículos dañados por la riada.

Limpieza de alcantarillado, Limpieza de tuberías

Sacar tierra de varias calles

Trabajos de máquina y camión y martillo sacando barro de la plaza, del arroyo y del puente de la carretera

Horas de trabajo de camión y operarios limpiando en distintas calles de la localidad

Trabajos de limpieza de calles (horas de camión, máquina, barredora y contenedores)

Horas de máquina limpiando restos de la riada.

Horas de camión limpiando solar como consecuencia de la riada.

Trabajos de limpieza con dumper, retro, mini cargadora, camión bañera...

Trabajos de obras de emergencia riada

Horas inspección de tuberías y horas sonar de localización con camión como consecuencia de la riada el día 08/09/2018

Horas de máquina arreglando caminos y socavones.

Trabajos de camión y remolcador.

Trabajos de camión pluma.

CONCEPTO DE GASTO ESTIMADO	IMPORTE
Gastos municipales inaplazables	77.031,27
VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	112.423,49
COMERCIOS, ALMACENES Y RESTO DE RIESGOS	320.014,95
Daños en enseres	100.000,00
Señales viales	5.000,00
Barandilla Plaza	4.500,00
Jardineras hierro fundido	1.000,00
Biblioteca	50.000,00
Hogar del jubilado	6.000,00
Baños públicos portátiles	2.500,00
Feriantes	50.000,00
Motores y herramientas almacén Municipal	3.500,00
Reparaciones caída telefonía	38.837,58
Campo	
VEHICULOS AUTOMOVILES	328.954,56
TOTAL ESTIMADO	1.099.761,85



Llevo tres meses sacando agua...

CEBOLLA



AYUNTAMIENTO



Muchas
gracias por su
atención...

PROTECCION CIVIL



Delegación del Gobierno
Castilla-La Mancha



PROTECCION CIVIL
ESPANA

Protección Civil en un lugar de la Mancha...

El arroyo Sangüesa que drena dicha zona en su cauce normalmente permanece seco la mayor parte del año En su tránsito por el casco de Cebolla, encentrándose canalizado y subterráneo.

Con peligro de aumentar rápidamente su caudal por las abundantes y rápidas precipitaciones, convertidos en un tempestuoso torrente que puede arrastrar a su paso todo el material que se encuentre, troncos, ramas, cañizo, hierba seca arena y demás sedimentos.

Expuesto por su terreno al proceso de soliflucción natural.

toda esta avalancha se encontraba en las puertas del municipio de Cebolla, ante el ojo del puente por el que discurre la carretera regional CM-4002.

Esta boca del puente estaba protegida por un enrejado o malla metálica que tamizaba el paso de ramas y sólidos de medianas y grandes dimensiones junto a las aguas.

La localidad, celebraba sus fiestas patronales, se encontraba repleta de feriantes y disfrutaba de los eventos programados ajena a la tormenta que había descargado al norte y al alud que se aproximaba.

Al llegar tan inmensa avalancha a la boca del tramo canalizado, esta no pudo dar abasto a tan gran caudal, produciéndose un desbordamiento del arroyo que de forma brutal encaminó sus aguas, ramajes, lodos y barro hacia las calles del pueblo por donde transcurría el antiguo cauce del arroyo, perturbando y paralizando las condiciones de vida en ese momento, llegando incluso a suspenderse los servicios públicos esenciales, suministros de agua, electricidad, telefonía...

colapsó Cebolla que en ese momento estaba celebrando sus fiestas patronales.

EL RESULTADO FINAL... LLEGAR A BUEN PUERTO

