

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	17-03		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	P. Finca Velilla - Mocejón		
COORDENADA X	424277	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TAJO
COORDENADA Y	4420122	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES030MSBT030-017
HUSO	30	AGUAS SPF/GBT	GBT
MUNICIPIO	Mocejón		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	GBT-25	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	17/07/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	11:10	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo abierto, de uso doméstico, ubicado en el patio interior del caserío. Zona agrícola en la que predomina el cultivo de cereal, maíz y alfalfa. Amplia distribución del regadío, principalmente por aspersión.		
Descripción de acceso y localización	Acceso desde la carretera CM-4006, saliendo de Mocejón. Se encuentra en el Caserío de Velilla, situado junto a la misma carretera.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,08	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	3354
Temperatura del agua (°C)	19,61	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la captación		
			
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno		

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

