

## RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

### FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

#### 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO

CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	261380065	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	EBRO
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Granja de Carra Pradilla	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES091MSBT052
COORDENADA X	644494	AGUAS SPF/ST	ST
COORDENADA Y	4637652		
HUSO	30		
MUNICIPIO	Tauste		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	22	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	10/07/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	11:15	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo tubería cerrada en el interior de granja, se muestrea mediante grifo/manguera del sistema de bombeo. La granja porcina se encuentra en la vega, con presencia de parcelas de regadío con alfalfa, cereal y maíz (en menor medida).		
Descripción de acceso y localización	Acceso desde la carretera que une las localidades de Tauste y Pradillo de Ebro, la granja de encuentra al lado de la carretera, a la izquierda.		

#### 2. RETORNOS DE RIEGO

Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (especificar)
Observaciones	

#### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (unidades)	7,41	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	2450
Temperatura del agua (°C)	15,89	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			

#### 4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS

Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			

#### 5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO



Imagen 1: Punto donde se toma la muestra




Imagen 2: Detalle de la captación



Imagen 3: Acceso



Imagen 4: Entorno

## 6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

