

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO

CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	281410033		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Abastecimiento a Villanueva de Gállego		
COORDENADA X	681132	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	EBRO
COORDENADA Y	4626822	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES091MSBT057
HUSO	30	AGUAS SPF/GBT	GBT
MUNICIPIO	Villanueva de Gállego		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	23	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	10/07/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	13:30	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	120
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	El pozo se encuentra en un recinto vallado. La muestra se toma de manguera conectada al sistema de bombeo. Uso del agua: riegos y limpiezas del ayuntamiento. Se encuentra en la vega, destaca la presencia de cereal, alfalfa y algo de maíz (todos de riego). Al Oeste del pueblo los cultivos son de secano: cereal.		
Descripción de acceso y localización	El acceso se realiza por un camino desde la confluencia de la calle Gómez Acebo Don Juan con la calle Francisco Pradilla, a las afueras de la localidad.		

2. RETORNOS DE RIEGO

Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (<i>especificar</i>)
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (unidades)	7,3	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1937
Temperatura del agua (°C)	16,46	Otros parámetros (<i>especificar</i>)	
Observaciones	Se indica que ya no se usa para abastecimiento		

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS

Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO



Imagen 1: Punto donde se toma la muestra



Imagen 2: Detalle de la captación



Imagen 3: Acceso



Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

