

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	331450027	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	EBRO
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Negral	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES091MSBT063
COORDENADA X	820061	AGUAS SPF/ST	ST
COORDENADA Y	4621657		
HUSO	30		
MUNICIPIO	El Poal		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	25	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	07/11/2023	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	10:15	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo en interior de caseta, pozo superficial y con río en el entorno, uso del agua para riego. Bomba no encendida en la visita y se toma muestra directamente con cubo. En la zona destacan cultivos de regadío: alfalfa, maíz, manzana, y en menor medida nogal y cereal.		
Descripción de acceso y localización	Acceso desde la carretera que une las localidades de El Poal y Els Arcs, cerca del cementerio de El Poal. Caseta al lado de la carretera, justo al lado de parcela con placas solares.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (<i>especificar</i>)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,07	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1082
Temperatura del agua (°C)	17,65	Otros parámetros (<i>especificar</i>)	
Observaciones	Superficie del agua algo sucia, pozo sin uso desde hacía casi dos meses.		
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

