

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	CA0247028		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Nava De Arévalo (Palacios Rubios)		
COORDENADA X	352466	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	DUERO
COORDENADA Y	4543268	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES020MSBT000400047
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	ST
MUNICIPIO	Nava de Arévalo		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	29	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	16/11/2023	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	9:30	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Piezómetro en parcela accesible. La muestra se toma manualmente con bailer. Se encuentra en una llanura con parcelas de regadío (aspersión y Pivot) con cultivos de remolacha, maíz, girasol, leguminosa y cereal.		
Descripción de acceso y localización	Acceso desde camino que sale del Km 28 de la carretera AV-P-116 entre las localidades de Palacios Rubios y Arévalo.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	10,38	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	608
Temperatura del agua (°C)	14,07	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidencias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

