

## RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

### FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	GN00000885		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Solana de los Barros - San Isidro		
COORDENADA X	192149	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADIANA
COORDENADA Y	4291861	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES040MSBT000030612
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	ST
MUNICIPIO	Solana de los Barros		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	21	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	02/11/2023	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	8:45	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Pozo sin acceso como para toma de muestra directa. Se muestrea directamente de grifo/manguera del sistema de bombeo. Agua empleada para limpieza de la instalaciones. Presencia mayoritaria de parcelas de olivar y vid en secano.		
Descripción de acceso y localización	La captación se encuentra dentro de las instalaciones de la Cooperativa Agrosola, en la misma localidad de Solana de los Barros, concretamente al sur de la misma. El acceso está situado en la calle San Isidro.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información ( <i>especificar</i> )		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,19	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1157
Temperatura del agua (°C)	18,39	Otros parámetros ( <i>especificar</i> )	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

## 6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO



