

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	PC0215001		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	VILLADANGOS DEL PÁRAMO (VILLADANGOS DEL PÁRAMO)		
COORDENADA X	271711	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	DUERO
COORDENADA Y	4711218	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES020MSBT000400015
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	ST
MUNICIPIO	Villadangos del Páramo		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	30	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	16/11/2023	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	14:00	Agua estancada en el pozo	No
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Piezómetro en finca sin cultivo, prado. La muestra se toma manualmente con bailer, agua muy superficial con presencia de laguna en las inmediaciones. Presencia de vegetación de ribera (chopos), tanto arbórea como arbustiva, fincas en barbecho, prados y mayoritariamente cultivos de maíz con riego por aspersión.		
Descripción de acceso y localización	Acceso desde la carretera LE-443 que une Villadangos del Páramo y Celadilla, saliendo desde Villadangos, una vez pasada la primera curva, sale un camino con vegetación a la derecha, estando el piezómetro a escasos metros del camino.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	8,35	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	79
Temperatura del agua (°C)	14,24	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidenias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la captación	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

