

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MA1023B003		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	ANTES CONF. RÍO GUADALHORCE		
COORDENADA X	361123	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA
COORDENADA Y	4100880	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES060MSPF0614022
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	SPF
MUNICIPIO	Antequera		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	00	Nº DE BOTES	
FECHA DE MUESTREO	16/04/2024	VOLUMEN (L)	
HORA DE MUESTREO	15:00	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	En el momento de la toma de muestra no se encontró agua. Hay presencia de vegetación de ribera herbácea. Se observan cultivos a muy pocos metros del punto de muestreo, tales como cebolla o ajo. El suelo se encontraba muy seco. El tipo de riego es por goteo, También destaca la presencia de olivares.		
Descripción de acceso y localización	Dirección Antequera que es el poblado más cercano. Se toma la Carretera Córdoba-Málaga (A7281) Luego entrar por camino de tierra y a muy pocos metros se encuentra el punto de muestreo.		

2. RETORNOS DE RIEGO	
Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (especificar)
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
pH (unidades)	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)
Temperatura del agua (°C)	Otros parámetros (especificar)
Observaciones	

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS	
Lluvia en el momento de muestreo	Evidencia de vertido
Evidencia de lluvia previa al muestreo	
Incidencias durante el muestreo	

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO	
	
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Entorno
	
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

