


RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	JU07470036		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Huerto de Mulet		
COORDENADA X	723659	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	JUCAR
COORDENADA Y	4340801	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES080MSPF18-33
HUSO	30	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Algemesí		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	30	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	07/05/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	13:15	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Escasa presencia árboles y vegetación herbácea en los márgenes del río. Se evidenció la presencia de algunas pequeñas plantas acuáticas. Los cultivos principales en la zona son árboles frutales como los naranjos, kaki y melocotoneros.		
Descripción de acceso y localización	Se toma la autovia E-15, y la salida 544 en dirección Algemesí. Luego se toma la carretera CV-512 que lleva al Club de piragüismo Scooter, junto al mismo se puede tomar la muestra de agua.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,66	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1084
Temperatura del agua (°C)	18,58	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidencias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la masa de agua	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

