





RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	GN00000906		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	MOLINO DE EL NUEVO		
COORDENADA X	445737	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADIANA
COORDENADA Y	4331515	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES040MSPF000120370
HUSO	30	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Daimiel		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	03	Nº DE BOTES	0
FECHA DE MUESTREO	15/04/2024	VOLUMEN (L)	0
HORA DE MUESTREO	9:45	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Arroyo seco, cubierto de vegetación, presencia de ramas caídas y acumulación de piedras debajo del puente. Por los dos lados del arroyo hay parcelas labradas, preparadas para la siembra. A 500 metros se observan extensas parcelas de olivar de regadío.		
Descripción de acceso y localización	El poblado más cercano es Villarubio de los ojos. Ir por CM 4120, luego se toma el camino de tierra, y en el punto de muestreo hay un puente por el que se puede pasar en coche.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)		
Temperatura del agua (°C)	Otros parámetros (especificar)		
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	Evidencia de vertido		
Evidencia de lluvia previa al muestreo			
Incidencias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la masa de agua	
			
Imagen 3: entorno a 200 metros		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

