

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	TA65608002		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	PUEBLA DE MONTALBÁN - TAJO		
COORDENADA X	379981	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TAJO
COORDENADA Y	4410031	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES030MSPF0604021
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	SPF
MUNICIPIO	La Puebla de Montalbán		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	01	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	11/04/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	9:50	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	En la orilla opuesta al punto de muestreo se observa la presencia de vegetación de ribera. En la misma orilla se encuentra una plantación joven de frutales con sistema de riego por goteo. Zona con predominio de cultivo de cereal en regadío y, de forma puntual, olivar.		
Descripción de acceso y localización	Desde La Puebla de Montalbán, por la carretera CM-4009 en dirección sur, se toma el desvío por el Cordel del Puente de la P. Tras pasar el puente del Arroyo del Torcón, se toma la siguiente salida a la derecha, y se accede por un camino de tierra situado junto a una instalación de paneles solares.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,23	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	734
Temperatura del agua (°C):	15,34	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidencias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la masa de agua	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

