

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO

CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	GV10200005		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	ARROYO DEL SALADO AG.ABAJO. DEL EMBALSE TORRE DEL AGUILA		
COORDENADA X	245771	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADALQUIVIR
COORDENADA Y	4108420	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES050MSPF011100088
HUSO	30	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Utrera		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	16	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	23/04/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	16:40	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	La zona de ribera se caracteriza por vegetación herbácea, como caña. A ambos lados del arroyo las plantaciones que se encuentran son principalmente de olivo intensivo, con riego por goteo.		
Descripción de acceso y localización	Se sigue la carretera CA-31 hasta llegar al puente "Canal del Salado", donde se gira a la derecha en dirección A-471 Las Cabezas Sanlúcar de Bda. Una vez se cruce a esta carretera se encuentra el punto de muestreo.		

2. RETORNOS DE RIEGO

Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (especificar)
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (unidades)	7,4	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	2580
Temperatura del agua (°C)	19,93	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS

Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO



Imagen 1: Punto donde se toma la muestra



Imagen 2: Detalle de la masa de agua



Imagen 3: Acceso



Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

