





RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	JU07960024	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	JUCAR
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Bco. Alberca	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES080MSPF26-01
COORDENADA X	763793	AGUAS SPF/SBT	SPF
COORDENADA Y	4303947		
HUSO	30		
MUNICIPIO	Dénia		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES		Nº DE BOTES	
CÓDIGO DE MUESTRA	00	VOLUMEN (L)	
FECHA DE MUESTREO	07/05/2024	Agua estancada en el pozo	
HORA DE MUESTREO	11:00	Tiempo de purga (min)	
Responsable de la finca		Volumen de purga (L)	
Teléfono			
Descripción del punto de muestreo	Se trata de un barranco que se encuentra completamente seco, a los alrededores presencia de árboles frutales y algunos cultivos de limón que se encuentran completamente secos.		
Descripción de acceso y localización			
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (<i>especificar</i>)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)		
Temperatura del agua (°C)	Otros parámetros (<i>especificar</i>)		
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	Evidencia de vertido		
Evidencia de lluvia previa al muestreo			
Incidencias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la masa de agua		
			
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno		

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

