





RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	AA00000708		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	RIO GUADALETE		
COORDENADA X	226701	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADALETE Y BARBATE
COORDENADA Y	4059897	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES063MSPF000119040
HUSO	30	AGUAS SPF/GBT	SPF
MUNICIPIO	Jerez de la Frontera		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	14	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	23/04/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	10:15	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Río extenso, con poca corriente. La zona de ribera se encuentra caracterizada por la presencia de árboles de gran tamaño. Zona agrícola con cultivos principales de tipo herbáceo. Se observan varios terrenos acondicionados para siembra, y otros con el cultivo en estado de germinación.		
Descripción de acceso y localización	Una vez pasado Jerez de la Frontera hacia el sureste se toma la carretera CA-3110 hasta llegar al restaurant "Venta de la Carreta". A mano izquierda se cruza un puente por el cual se accede al punto de muestreo.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,67	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	2528
Temperatura del agua (°C)	18,63	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la masa de agua	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

