





RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	MA00000106		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Balsa de Molvizar		
COORDENADA X	447624	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA
COORDENADA Y	4070093	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES060MSPF0632150
HUSO	30	AGUAS SPF/ST	SPF
MUNICIPIO	Molvizar		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	57	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	17/06/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	11:40	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Corresponde a una estación de tratamiento de agua potable. La muestra se toma en el canal de entrada de agua. Los cultivos más representativos en los alrededores son los frutales (aguacates, chirimoyas y mangos). Presencia también de algunos invernaderos y, ya más alejado, algunos olivares.		
Descripción de acceso y localización	Ubicada cerca del Molvizar, se accede por la carretera GR-5300. El canal de entrada se encuentra siguiendo el primer camino en el interior del recinto de la ETAP.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	8,36	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	623
Temperatura del agua (°C)	16,87	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidenias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la masa de agua		
			
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno		

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

