




RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	JU07700025		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Barranco Barxeta, aguas abajo de Carcaixent		
COORDENADA X	720297	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	JUCAR
COORDENADA Y	4334494	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES080MSPF18-30-01-02A
HUSO	30	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Carcaixent		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	31	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	07/05/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	15:30	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Abundante vegetación herbácea que en algunos lados ocupa todo el ancho del barranco. En los alrededores hay presencia de parcelas de árboles frutales (cítricos).		
Descripción de acceso y localización	Desde la carretera CV-50 y CV-41, se llegará a la rotonda; seguir en dirección a la gasolinera Petroprix y ahí se toma el camino "Camí Alborgi" que lleva directamente al punto de muestreo. Junto a este hay un pequeño puente, y cerca una vía ferroviaria.		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (<i>especificar</i>)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades)	7,93	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	996
Temperatura del agua (°C)	20,89	Otros parámetros (<i>especificar</i>)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidencias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra		Imagen 2: Detalle de la masa de agua	
			
Imagen 3: Acceso		Imagen 4: Entorno	

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

