

## RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

### FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

#### 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO

CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	EB0179-FQ	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	EBRO
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Zadorra / Vitoria -Trespuentes (FQ)	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES091MSPF247-ES091MSPF249
COORDENADA X	517351	AGUAS SPF/SBT	SPF
COORDENADA Y	4743535		
HUSO	30		
MUNICIPIO	Iruña de Oca		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	47	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	28/05/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	12:15	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Zona de ribera principalmente arbórea. Masa de agua con presencia de vegetación en la lámina de agua. El principal cultivo de la zona es el cereal.		
Descripción de acceso y localización	Se encuentra a pocos metros del "Puente de Trespuentes". Junto al punto de muestreo hay un área de picnic y se accede por el Paseo Puente de Iruña .		

#### 2. RETORNOS DE RIEGO

Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información ( <i>especificar</i> )
Observaciones	

#### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (unidades)	7,6	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	550
Temperatura del agua (°C)	14,93	Otros parámetros ( <i>especificar</i> )	
Observaciones			

#### 4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS

Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidentes durante el muestreo			

#### 5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO



Imagen 1: Punto donde se toma la muestra



Imagen 2: Detalle de la masa de agua



Imagen 3: Acceso



Imagen 4: Entorno

## 6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

