

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	GV41513_2	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	GUADALQUIVIR
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Arroyo Gabino	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES050MSPF011006015
COORDENADA X	239062	AGUAS SPF/ST	SPF
COORDENADA Y	4158622		
HUSO	30		
MUNICIPIO	Alcalá del Río		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES		Nº DE BOTES	2
CÓDIGO DE MUESTRA	11	VOLUMEN (L)	1,125
FECHA DE MUESTREO	22/04/2024	Agua estancada en el pozo	
HORA DE MUESTREO	15:25	Tiempo de purga (min)	
Responsable de la finca		Volumen de purga (L)	
Teléfono			
Descripción del punto de muestreo	Sección longitudinal del cauce en talud. Zona de ribera parcialmente descubierta de vegetación. Los cultivos característicos en la zona son los frutales en intensivo, principalmente naranjos.		
Descripción de acceso y localización	Junto al poblado de Esquivel. Se llega siguiendo la carretera A-8006, el punto está debajo del puente del arroyo esquivel que indica en la carretera. Al acceder hay un camino de tierra transitable en vehículo.		

2. RETORNOS DE RIEGO	
Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (especificar)
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
pH (unidades)	7,8
Temperatura del agua (°C)	21,8
Observaciones	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm) 815 Otros parámetros (especificar)

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS	
Lluvia en el momento de muestreo	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No
Incidenias durante el muestreo	

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO	
	
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la masa de agua
	
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

