

RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO

CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	EB0225-FQ		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	Clamor Amarga / Aguas abajo de Zaidín (FQ)		
COORDENADA X	774272	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	EBRO
COORDENADA Y	4608156	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES091MSPF166
HUSO	31	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Zaidín		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	39	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	21/05/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	16:15	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	Arroyo que desemboca en el río Cinca. Vegetación de ribera abundante de herbáceas que cubren gran parte del cauce. Zona agrícola que destaca por el cultivo del almendro, de árboles frutales y cereales.		
Descripción de acceso y localización	Al pasar por el municipio de Fraga se toma la autovía A-1234. Luego se toma el Camino Viejo de Zaidín a Fraga y se llega al punto de muestreo, el cual se encuentra cerca de la autovía.		

2. RETORNOS DE RIEGO

Punto representativo	Comunidad de Regantes
Colector/desagüe	Otra información (<i>especificar</i>)
Observaciones	

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (unidades)	7,66	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	1892
Temperatura del agua (°C)	19,18	Otros parámetros (<i>especificar</i>)	
Observaciones			

4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS

Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidenias durante el muestreo	Abundante vegetación que impide el acceso a la orilla. Muestra tomada con cubo desde el puente.		

5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO



Imagen 1: Punto donde se toma la muestra



Imagen 2: Detalle de la masa de agua



Imagen 3: Acceso



Imagen 4: Entorno

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

