

ANEJO N°9. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Imagen 1. Plano de situación.



Imagen 2. Vista desde suroeste anterior a la pleamar



Imagen 3. Detalle chimenea y edificio desde noreste antes de la pleamar



Imagen 4. Antiguo elemento junto a las vías del tren antes de la pleamar



Imagen 5. Uno de los embarcaderos sobre la Ría en bajamar



Imagen 6. Elemento imagen 4 en pleamar



Imagen 7. Nivel del agua zona embarcaderos en pleamar



Imagen 8. Vista hacia el norte inundación La Tejera y parcela colindante hasta la Ría




Imagen 9. Vista desde el apeadero del tren al suroeste



Imagen 10. Nivel alcanzado por la marea junto a las vías del tren




Imagen 11. Detalle chimenea y edificio en pleamar



Imagen 12. Vista desde el noreste