



Código: 20-0193 (ACTUACION -19)

Provincia: GIPUZKOA

Título: PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE GIPUZKOA 2017

ACTUACION 19 - COLOCACION CARTELES VARIOS EN EL LITORAL

TÉRMINO MUNICIPAL: VARIOS

PROVINCIA: GIPUZKOA

PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

La actuación ha consistido en la colocación de carteles de peligro desprendimientos en tres zonas de nuestro litoral y carteles de prohibición de paso en las zonas dunares regeneradas.

Existen varios puntos del litoral de afluencia de público donde hay posibilidad de desprendimientos por lo que interesa que queden señalizados como zona de peligro:

- La cala de Burumendi está situada en el extremo Noroeste de la población de Mutriku. Es una pequeña playa a la que se accede por unas escaleras que fueron construidas por la antigua Dirección General de Costas en el año 1990. Las paredes que la rodean son acantilados en procesos de erosión por lo que se producen continuos desprendimientos.
- La playa de la Antilla de Orio presenta una zona delicada debajo de un sendero que une la localidad de Orio con San Sebastián por la costa. Esta zona, en su lado Este, es susceptible de padecer desprendimientos y se trata de una zona bastante accesible aunque no hay paso.
- En el tramo de la margen derecha de la ría del Urola donde se ubicaba el embarcadero de Flores, recientemente demolido, han quedado unas zonas que, aunque protegidas por bermas de un metro de altura y vegetación que cuando crezca formará una barrera vegetal, actualmente interesa que existan dos carteles de peligro desprendimientos.
- Las dunas de las playas de Hondarribia, Orio y Saturrarán. Al efecto de preservarlas y consolidar su crecimiento interesa la colocación de carteles que informen a los ciudadanos de que su emplazamiento se encuentra en proceso de restauración dunar.
- La cala de Inpernupe, lugar que se ha recuperado para el uso y disfrute de público dotándolo de unos bancos con vistas al mar en una zona de gran valor paisajístico.

Por todo lo anterior, se han colocado cuatro carteles de peligro desprendimiento y diez unidades de restauración dunar y un cartel informativo.

PLAZO: 3 días

AÑO DE ACTUACION: Junio 2018

PRESUPUESTO: 4.768,16 €

PLANO DE LOCALIZACION:

Varios puntos de la provincia de Gipuzkoa

FOTOS DE LA ACTUACION:



Playa de Saturrarán (T.M. Mutriku)



Playa de Burumendi (T.M. Mutriku)



Playa de Burumendi (T.M. Mutriku)



Playa de Burumendi (T.M. Mutriku)



Playa de Burumendi (T.M. Mutriku)



Playa de Mutriku (T.M. Mutriku)



Playa de Mutriku (T.M. Mutriku)



Playa de Mutriku (T.M. Mutriku)



Cala de Inpernupe (T.M. Zumaia)



Cala de Inpernupe (T.M. Zumaia)



Cala de Inpernupe (T.M. Zumaia)



Cala de Inpernupe (T.M. Zumaia)



Playa de Itzurun (T.M. Zumaia)



Playa de Itzurun (T.M. Zumaia)



Embarcadero de Flores, ría del Urola (T.M. Zumaia)



Embarcadero de Flores, ría del Urola (T.M. Zumaia)



Embarcadero de Flores, ría del Urola (T.M. Zumaia)



Playa de Hondarribia (T.M. Hondarribia)