

Código: 36-0356

Título: ACTUACIÓN 67: ESCALERAS EN LA PLAYA DE CANELAS (SANXENXO)

Situación: Terminado (julio 2017)

PROBLEMÁTICA:

Existencia de unas escaleras metálicas de acceso a la playa con pendiente excesiva. Además se producen en el talud erosiones debidas a las escorrentías que comprometen la estabilidad del vial de acceso.

ACTUACIONES:

Construcción de nueva bajada al arenal que constará de unas escaleras de piedra con mayor desarrollo y pendiente más suave (repartida en tres tramos). También se construye un muro de sostenimiento en piedra en el entorno de la escalera, así como una bajante para canalizar las escorrentías. El talud se protege de la erosión con geotextil del tipo “malla de coco”.

PLAZO: 1 mes

PRESUPUESTO: 37.953,25 €

COORDENADAS:

Zona: Huso 29

Abscisa: 513.999 m E

Norte: 4.693.062 m N