

Código: 36-0356

**Título: ACTUACIÓN 68: DEMOLICIÓN EN LA PLAYA DE COMPOSTELA
(VILAGARCÍA DE AROUSA)**

Situación: Terminado (agosto 2017)

PROBLEMÁTICA:

Mal estado de conservación del mirador anclado al muelle de O Ramal y abalconado hacia la playa de A Concha, que se encontraba precintado desde 2015.

ACTUACIONES:

Demolición y retirada del mirador.

PLAZO: 1 semana

PRESUPUESTO: 27.117,39 €

COORDENADAS:

Zona: Huso 29

Abscisa: 518.919 m E

Norte: 4.716.647 m N