

FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DE FINALES DE NOVIEMBRE Y DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS COSTAS DE LAS PROVINCIAS DEL ESTE Y DEL SUR DE ESPAÑA.- PROVINCIA DE CÁDIZ.

ESTABILIZACIÓN ACANTILADOS EN LA PLAYA DE FUENTE DEL GALLO.- T.M. DE CONIL DE LA FRONTERA.

PLAYA AFECTADA	<u>Playa de Fuente del Gallo. (acantilados)</u>
MUNICIPIO	<u>T.M. de Conil de la Frontera.- (Cádiz).</u>
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	<p>En los acantilados de Fuente del Gallo, se han producido varios desprendimientos, que afortunadamente no han afectado a personas. Debe recordarse que el pasado verano se produjo un fallecimiento por esta causa.</p> <p>Las fuertes lluvias sumadas al importante oleaje que socava el pie del acantilado ha producido grandes desprendimientos y abierto fisuras en la coronación del acantilado, suponiendo un grave riesgo de que continúen los desprendimientos.</p>
VALORACIÓN CUALITATIVA	<u>MUY GRAVE</u>
ACTUACIÓN PROPUESTA	<p>Con esta actuación, se pretende una solución urgente que paralice el riesgo de desprendimientos del talud sobre los tramos que están en peores. Se llevará a cabo un saneo del talud de las zonas inestables y derrubios.</p> <p>En primer lugar se hormigonarán los huecos entre la escollera existente y el acantilado al pie del mismo. Posteriormente desde la playa se aportará escolleras al pie del acantilado, para posteriormente llevar a cabo la ejecución de una berma, y posterior tendido del talud superior. El material se reutilizará para proteger el pie, hormigonándolo si fuera necesario.</p> <p>Trabajos de Coordinación SyS, vigilancia y control.</p>
VALORACIÓN ECONÓMICA	460.000 €

SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN.



REPORTAJE FOTOGRÁFICO







