
FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DEL 1-2 DE MARZO DE 2018 EN LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS - **PROVINCIA BARCELONA**

FICHA 1: PERDIDAS PARCIALES DE ARENA EN LAS PLAYAS

PLAYA AFECTADA MUNICIPIO	GAVÀ-MONTGAT-MASNOU-PREMIÀ-VILASSAR-CABRERA DE MAR
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	Los temporales han incrementado la perdida de arena que ya venían padeciendo algunas zonas de playa de estos municipios, agravándose la regresión de la línea de costa y dando lugar a la existencia, actualmente, de importantes tramos en los que ha desaparecido por completo la playa seca. Tramos afectados: 1. Gavà: desaparición parcial de dunas; regresión de la línea de orilla en un frente de 1000 metros. 2. Montgat y El Masnou: Tramo de costa situado entre ambos municipios con afectación en una longitud de 1400 metros. 3. Masnou y Premia de Mar: Tramo de costa situado entre el norte de El Masnou y la playa de Ponent del término municipal de Premià de Mar, con una longitud de 2600 metros. 4. Premià de Mar: Playa de la Descàrrega y Pla de L'Os en, con 800 metros de longitud. 5. Vilassar de Mar: La parte más al norte de la playa de Ponent y del Astillero en con 1400 metros de longitud. 6. Cabrera de Mar: Tramo norte del municipio en una longitud de 1600 metros.
VALORACIÓN CUALITATIVA	GRAVE
ACTUACIÓN PROPUESTA	APORTACIÓN DE ARENAS: Dragado de las bocanas de los puertos deportivos del Maresme y de Port Ginesta Volumen a aportar: 50.000 m3

LOCALIZACIÓN




Detalle1: Gavà




Detalle 2: Montgat – El Masnou



Detalle 3: El Masnou – Premià de Mar




Detalle 4: Descàrrega- Pla de l'os en Premià de Mar



Detalle 5: Ponent i Astillero en Vilassar



Detalle 6: Cabrera de Mar



FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DEL 1-2 DE MARZO DE 2018 EN LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS - **PROVINCIA BARCELONA**

FICHA 2: INFRAESTRUCTURAS DE PLAYAS


PLAYAS AFECTADA MUNICIPIO	MONTGAT-PREMIÀ-CABRERA DE MAR -GAVÀ
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	Destrucción y afectaciones graves en rampas, pasarelas y escaleras de acceso a las playas que exige para alguna de estas infraestructuras la demolición total y reconstrucción de la misma
VALORACIÓN CUALITATIVA	GRAVE
ACTUACIÓN PROPUESTA	REPARACIÓN RAMPAS Y ESCALERAS: Demolición, retirada de restos a vertedero y reconstrucción de nuevas rampas, pasarelas y escaleras.

LOCALIZACIÓN











FICHA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DEL 1-2 DE MARZO DE 2018 EN LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS - **PROVINCIA BARCELONA**

FICHA3: SENDAS PEATONALES, ESCOLLERAS Y ESPIGONES

PLAYA AFECTADA MUNICIPIO	MONTGAT-EL MASNOU-PREMIÀ-VILASSAR-CABRERA DE MAR
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	Socavones, cárcavas y hundimientos en paseos o sendas peatonales, sobre todo en los más expuestos al mar, y desmoronamientos y desplazamiento de la escollera que sirven de defensa, apoyo y protección de las sendas peatonales en los siguientes municipios: 1. Montgat: afectan a una longitud del paseo y de la escollera de protección de unos 250 m. 2. El Masnou, 3. Premià de Mar 4. Vilassar de Mar afecta a una longitud de 200m 5. Cabrera de Mar
VALORACIÓN CUALITATIVA	GRAVE
ACTUACIÓN PROPUESTA	Desmonte de escollera desmoronada, construcción de banquetas de apoyo, recolocación de escollera existente, aporte de escollera para construcción de banqueta. Relleno de socavones y cárcavas en sendas peatonales con aporte de sauló y piedra en rama, reafirmado y compactación del firme.


LOCALIZACIÓN



Detalle 1: Montgat




Detalle 2: El Masnou






Detalle 3: Premià de Mar







Detalle 4: Vilassar de Mar



Detalle 5: Cabrera de Mar







