



VALEA (BARREIROS): BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE

ANTES



DESPUÉS



COTO (BARREIROS): RETIRADA DE ESCOMBROS

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



REMIOR (BARREIROS): COLOCACIÓN DE TUBOS DE DRENAJE Y LOSA Y PASARELA DE MADERA TRATADA

ANTES




DURANTE





DESPUES





ACANTILADO (BARREIROS): PASARELA DE MADERA

ANTES



DURANTE



SAN BARTOLO (BARREIROS): PASARELA DE MADERA

ANTES




DURANTE





DESPUES



ALTAR (BARREIROS): RECOLOCACIÓN ESCOLLERA DE PIEDRA

ANTES



DURANTE



DESPUES



ALTAR (BARREIROS): PASARELA DE MADERA

ANTES



DURANTE



DESPUES

