



## Talleres de Reparación de Elementos de Seguridad. Relación actualizada

### Instrucción Técnica Complementaria 02.2.01

Solicitante: Fabricante:	Fabrica en:	Alcance:	Fecha de emisión: Fecha de caducidad:	Número de Certificado:
<b>1</b> Reparaciones y Maquinarias Caravaca S.L.L	Caravaca de la Cruz (Murcia)	Equipos: <ul style="list-style-type: none"><li>– Palas cargadoras.</li><li>– Volquetes de bastidor rígido.</li><li>– Volquetes de bastidor articulado.</li></ul> Reparaciones de elementos de seguridad: <ul style="list-style-type: none"><li>– Cinturones de seguridad y sus anclajes (cuando los anclajes se integran en la estructura del asiento).</li><li>– Elementos estructurales, mediante soldeo por arco con electrodo revestido o gas activo.</li></ul>	17/11/2016 16/11/2019	16MINE6258
<b>2</b> Máquinas Abasi, S.L.U.	Algueña (Alicante)	Equipos: <ul style="list-style-type: none"><li>– Palas cargadoras.</li><li>– Volquetes de bastidor rígido.</li><li>– Volquetes de bastidor articulado.</li></ul> Reparaciones de elementos de seguridad: <ul style="list-style-type: none"><li>– Cinturones de seguridad y sus anclajes (cuando los anclajes se integran en la estructura del asiento).</li></ul>	01/08/2018 31/07/2021	18MINE6281

NOTA: Marcado en amarillo las actualizaciones.