

**FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE MAR Y LAS LLUVIAS TORRENCIALES OCURRIDAS ENTRE LOS DÍAS 17 Y 23 DE ENERO DE 2017 EN LA COSTA DE GIRONA**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** PORT DE LA SELVA

**ZONA:** CAMINO DE RONDA DEL PORT DE LA VALL

**DESCRIPCIÓN DEL DAÑO:**

El oleaje y la escorrentía superficial de las lluvias han socavado el relleno de la plataforma y la pavimentación del camino, creando una cavidad y afectado a la cimentación de la barandilla y de las balizas solares de iluminación. Numerosas piedras y grava de la playa han sido arrastradas por las olas sobre el camino.

**VALORACIÓN DEL DAÑO:**

El tránsito por el camino resulta peligroso puesto que la plataforma podría hundirse. El camino de ronda deberá ser cerrado en este punto en tanto se proceda a su reparación.


**ACTUACIÓN PROPUESTA:**

Relleno con hormigón ciclópeo, reconstrucción del pavimento e instalación de barandilla y baliza de iluminación, retirada de piedras y material granular del camino.


**VALORACIÓN ECONÓMICA:**

15.000 €


SITUACIÓN:



EMPLAZAMIENTO.



PLANO SITUACIÓN DPMT:



FOTOGRAFÍAS DAÑOS:

