

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-001=M-168

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.929,110

Y  
4.308.178,250

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-002

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.930,093

Y  
4.308.178,166

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-003

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.931,233

Y  
4.308.119,815

CROQUIS



SITUACIÓN




FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-004

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.962,968

Y  
4.308.100,991


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-005

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.955,593

Y  
4.308.147,854

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-006

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.952,015

Y  
4.308.165,495






FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-007

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.981,715

Y  
4.308.207,297

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-008

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
756.994,575

Y  
4.308.210,599


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-009

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.048,715

Y  
4.308.178,227


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-010

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.102,323

Y  
4.308.146,174

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-011

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.148,973

Y  
4.308.125,924


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-012

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.193,075

Y  
4.308.096,544

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-013

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.244,185

Y  
4.308.028,178

CROQUIS



SITUACIÓN




FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-014

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.274,221

Y  
4.308.001,629

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-015

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.314,675

Y  
4.307.989,467

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-016

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.335,115

Y  
4.307.968,427

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-017

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.355,518

Y  
4.307.949,411


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-018

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.411,779

Y  
4.307.907,274

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-019

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.479,814

Y  
4.307.856,319


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-020

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.537,325

Y  
4.307.807,242

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-021

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.581,542

Y  
4.307.769,511

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-022

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.625,682

Y  
4.307.731,844


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-023

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.655,170

Y  
4.307.705,808

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-024

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.697,898

Y  
4.307.665,985


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-025

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.699,999

Y  
4.307.662,205

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-026

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.764,831

Y  
4.307.602,058


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-027

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.785,848

Y  
4.307.591,637

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-028

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.831,705

Y  
4.307.552,090


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-029

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.873,471

Y  
4.307.513,410

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-030

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.907,323

Y  
4.307.491,485


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-031

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.937,954

Y  
4.307.466,451

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-032

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
757.979,730

Y  
4.307.432,309

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-033

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.043,295

Y  
4.307.384,519

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-034

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.052,302

Y  
4.307.366,096

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-035

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.092,950

Y  
4.307.328,343

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-036

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.168,641

Y  
4.307.267,640

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-037

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.202,023

Y  
4.307.240,486

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-038

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.252,493

Y  
4.307.200,146

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-039

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.340,276

Y  
4.307.139,732

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-040

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.415,412

Y  
4.307.093,275


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-041

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.454,560

Y  
4.307.048,846


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-042

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.491,546

Y  
4.307.006,872

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-043

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.516,776

Y  
4.306.981,742

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-044

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.544,666

Y  
4.306.960,252

CROQUIS



SITUACIÓN




FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-045

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.602,824

Y  
4.306.927,507

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-046

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.662,016

Y  
4.306.893,302

CROQUIS



SITUACIÓN




FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-047

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.721,226

Y  
4.306.860,292

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-048

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.765,696

Y  
4.306.835,905

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-049

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.822,131

Y  
4.306.804,923


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-050

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.870,568

Y  
4.306.778,331

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-051

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.907,633

Y  
4.306.760,553


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-052

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
758.967,103

Y  
4.306.733,178

CROQUIS



SITUACIÓN




FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-053

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.013,164

Y  
4.306.716,390

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-054

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.049,724

Y  
4.306.701,355


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-055

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.084,590

Y  
4.306.686,850

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-056

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.124,190

Y  
4.306.670,560

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-057

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.149,400

Y  
4.306.659,164

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-058

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.175,539

Y  
4.306.647,226


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-059

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.242,751

Y  
4.306.621,332

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-060

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.330,792

Y  
4.306.587,414


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-061

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.405,505

Y  
4.306.558,630

CROQUIS



SITUACIÓN





FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-062

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.473,818

Y  
4.306.532,311


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-063

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.524,228

Y  
4.306.509,021

CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE



RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001

VÉRTICE  
N-064

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.592,168

Y  
4.306.492,911


CROQUIS



SITUACIÓN



FOTO DE DETALLE





RESEÑAS DE VÉRTICE DEL DPMT

REFERENCIA DESLINDE  
DES01/21/03/0001


VÉRTICE  
N-065

COORDENADAS UTM:  
(DATUM ETRS89 - HUSO 30)

X  
759.663,268

Y  
4.306.484,271

CROQUIS



SITUACIÓN




FOTO DE DETALLE

