

Código: 36-0356

Título: ACTUACIÓN 72: BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE CANGAS (CANGAS DO MORRAZO)

Situación: Terminado (noviembre 2017)

PROBLEMÁTICA:

Debido al desnivel que existe en el cantil del muelle, se hace necesario disponer una barandilla para proteger a los viandantes del riesgo de caída.

ACTUACIONES:

Colocación de 185 m de barandilla con pies de fundición, con características similares a la existente en otros tramos del paseo.

PLAZO: 3 semanas


PRESUPUESTO: 31.882,87 €

COORDENADAS:

Zona: Huso 29

Abscisa: 518.183 m E

Norte: 4.678.979 m N







Antes de la obra



Durante la obra



Después de la obra