

FICHAS PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES OCURRIDOS ENTRE LOS DÍAS 20 Y 23 DE ENERO DE 2.017 EN LA COSTA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

GRUPO DE ACTUACIÓN

TRAMO DE COSTA: VINARÓS, BENICARLÓ Y PEÑISCOLA.

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS:

VINARÓS: DAÑOS EN LOS ACCESOS A ALGUNAS CALAS Y LEVES DESPRENDIMIENTOS EN LOS ACANTILADOS DE MATERIAL GRANULAR POCO COHESIONADOS.

BENICARLÓ: DAÑOS EN LOS ACCESOS A LA PLAYA DE LA MAR CHICA, TANTO EN LA ESTRUCTURA DE ESCOLLERA COMO EN EL MIRADOR DE MADERA.
PRESENCIA DE OBJETOS Y ARENA EN VIALES.

PEÑISCOLA: LEVES DAÑOS EN LAS PASARELAS DE MADERA DE LA COSTA NORTE.
INHABILITACIÓN DE ALGÚN TRAMO DEL CANAL DE DESAGÜE DE LA COSTA NORTE.
PRESENCIA DE ABUNDANTES OBJETOS Y ARENA PROCEDENTE DE LA PLAYA SOBRE EL PASEO MARÍTIMO.

VALORACIÓN CUALITATIVA: GRAVE

ACTUACIÓN PROPUESTA:

VINARÓS: REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACCESOS A LAS CALAS.

BENICARLÓ: RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA DE ESCOLLERA Y DE LA PLATAFORMA-MIRADOR DE MADERA POR LA QUE SE ACCEDE A LA PLAYA.

PEÑISCOLA: HABILITACIÓN DEL CANAL DE DESAGÜE DE LA PLAYA NORTE CON MAQUINARIA PESADA.

REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DE LAS PASARELAS.

RETIRADA DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN GENERAL.

RESTAURACIÓN DE LAS DUNAS AFECTADAS, Y CONTINUIDAD DE ESTE TIPO DE ACTUACIÓN EN SENTIDO SUR.

VALORACIÓN ECONÓMICA: 200.000 €

VINARÓS



BENICARLÓ



PEÑISCOLA



